

Oratorio di Coriola

Bagnaria (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00020/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 20

Codice scheda: 2f040-00020

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BOO10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio di Coriola

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio della Madonna di Caravaggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018007

Comune: Bagnaria

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Frazione Coriola

Altra località: CORIOLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bagnaria

Foglio/Data: 15/ 1996

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura rinascimentale (?) lombarda

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa fu costruita probabilmente fra il XIV e il XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: ad aula con corpo laterale aggiunto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula con ambiente laterale voltato a botte. Murature in pietra. Copertura in legno con manto in coppi. Portico antistante su pilastri e campanile a vela.

PIANTA

Riferimento alla parte: Oratorio

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muratura e archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di accesso

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: mattonelle di laterizio verniciate

Schema del disegno: giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: porticato

Genere: in pietra

Schema del disegno: casuale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: stipite del portale

Qualificazione del tipo: modanatura

Materiali: cemento dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: con borchie metalliche

Materiali: legno, metallo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: arco parete sud oratorio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: B.V. DI CARAVAGGIO

Tecnica: dipinto murale

Materiali: tempera su intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il degrado delle strutture è causato dall'umidità di risalita e di infiltrazione. Il bene rischia l'abbandono e la perdita delle finiture dell'ambiente interno. Gravissimo è lo stato della grande tela a sinistra dell'altare.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Gli intonaci sono a grave rischio e andranno perduti in poco tempo.

Bisognerebbe indagare sulla natura della decorazione sottostante lo strato omogeneo di pittura che è stato dato in una fase successiva.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: consolidamento e restauro esterno ed interno.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: oratorio e sacrestia

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento intonaci interni e verniciatura dei pavimenti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Bagnaria

Indirizzo: Bagnaria (PV)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1984/07/18

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D01

Note: vista dal basso

Nome del file: BOO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BOO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D03

Note: fronte posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BOO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D04

Note: interno dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BOO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D05

Note: interno: angolo di sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BOO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BOO10D06

Note: particolare del degrado sulla volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BOO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BOO10F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

Nome del file: BOO10F01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\BOO

Nome del file: BOO10000.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: BOO00G99.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BOO10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BOO10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BOO10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica parete dell'altare

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BOO10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica mappata parete dell'altare

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BOO10G02

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Presenze antiche minori nella provincia pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1993

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Sapelli R.

Titolo contribuito: Bagnaria. Storia, uomini e fatti

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1997

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Marino, Nadia

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana