

Oratorio di S. Giovanni Battista al Cimitero

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00034/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 34

Codice scheda: 2f040-00034

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: VOC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: cimiteriale

Denominazione: Oratorio di S. Giovanni Battista al Cimitero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Località: Castellaro

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: l'oratorio si trova vicino al cimitero di Castellaro di Cella.

Altra località: CELLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varzi

Foglio/Data: 59/ 1950

Particelle: C

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura tardogotica lombarda

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: vincolo

Notizia: Il bene viene vincolato nel 1981.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1981

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1981

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: datazione

Notizia: L'Oratorio di S. Giovanni, risalente al sec. XI ed è legato alla storia dei vescovi di Bobbio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XI

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XI

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: datazione

Notizia: L'architettura e lo stile dell'affresco all'interno presumono che il bene sia un prodotto dell'arte tardogotica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Oratorio ad aula con abside rettangolare. Muratura portante in pietra sbazzata, abside coperta da volta a crociera costolonata in pietrisco e laterizi, copertura della navata a due falde su capriate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: portante a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: abside

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle esagonali

Schema del disegno: geometrico

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione plastica

Qualificazione del tipo: portale

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale voltato con mensola a gruccia

Qualificazione del tipo: inciso

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: conci decorati

Qualificazione del tipo: dentelli

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Qualificazione del tipo: a scacchiera con borchie metalliche

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione del bene è molto compromesso sia dal punto di vista strutturale (numerose e gravissime sono le lesioni delle strutture e il deterioramento di tutti i componenti) che dal punto di vista del rischio antropico. Interventi di dubbia natura deturpano la bella tessitura muraria esterna.

Le capriate sono molto deteriorate. Le murature esterne sono oggetto dell'attacco della vegetazione circostante.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di Cella di Varzi

Indirizzo: Varzi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1981/02/03

Estensione del vincolo: intero bene

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D01

Note: vista da sud

Nome del file: VOC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D04

Note: interno dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D05

Note: particolare della volta dell'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VOC10D06

Note: arco trionfale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VOC10F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VOC

Nome del file: VOC10000.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: VOC00G99.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOC10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOC10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOC10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto sud

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOC10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto sud mappata

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOC10G02

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, caseforti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili del Vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Castagna, Maria

Nome [2 / 6]: Marino, Nadia

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana