Civica Scuola Serale Artigiana Paolo Borsa (ex)

Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00008/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00008/

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 8

Codice scheda: 3m010-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 7

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00109

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: dipendenza

Denominazione: Civica Scuola Serale Artigiana Paolo Borsa (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

SIRBeC scheda ARL - 3m010-00008

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Via Boccaccio, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Viale Regina Margherita, 0

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 7/ 1960

Particelle: 54

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: L'edificio venne costruito nel 1802 ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: L'edificio è attribuito all'architetto Luigi Canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Diviene sede della Civica Scuola Serale Artigiana Paolo Borsa. La scuola rimase nell'ala della Villa fino ai primi anni '90 del novecento quando lo stato pericolante dell'edificio, dovuto all'incuria degli enti preposti, non la costrinse a trasferirsi altrove e successivamente a disperdersi sul territorio in collocazioni eternamente provvisorie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha pianta a C con muri perimetrali in laterizio e ciottoli di fiume, solai e tetto a 4 falde collegate in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo triplo

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCALE [2/3]

Ubicazione: ala ovest

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

SCALE [3/3]

Ubicazione: ala est

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetti sud ali laterali

Collocazione: esterna

Tipo: timpani

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: monocromo

Materiali: muratura intonacata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è stata in parte rifatta nel 1996.

In alcune parti è alto il rischio di caduta di coppi sulla via Boccaccio.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/6]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'edificio è stato dichiarato inagibile.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato dichiarato inagibile a causa del distacco di alcune parti dai soffitti.

E' in previsione un intervento di ristrutturazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caserma

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: scuola

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1/3]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2/3]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3/3]

Denominazione da vincolo: ZONA COSTITUITA DAI VIALI CESARE BATTISTI, BRIANZA E REGINA MARGHERITA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 2)

Estremi provvedimento: 1965/11/06

Data notificazione: 1965/11/06

Nome del file: d233_1.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: Piano di Governo del Territorio (PGT), 2007

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: Piano di Governo del Territorio (PGT), Variante parziale su proprietà comunali, 2009

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: prospetto sud

Nome del file: MIVRM170001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIVRM170002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIVRM170003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MIVRM170004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIVRM170005.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MIVRM170006.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MIVRM170007.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: 1

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:500

Codice identificativo: 2

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: 3

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: rilievo geometrico

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Autore: Centro Studi PIM

Data: 2001/11/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto ovest

Scala: 1:50

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto sud

Scala: 1:50

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17G02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto sud

Scala: 1:50

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17G03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:500

Codice identificativo: 2

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: 3

Autore: Fontana C.

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIVRM17T03.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: La Villa Reale di Monza

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 1984

Codice scheda bibliografia: MI230-00240

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo libro o rivista: Radiografia di un degrado: la Villa reale di Monza alla vigilia del restauro

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: MI230-00360

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Fontana, Carlotta

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa