# Corte rustica sud di Villa Mirabello

Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00013/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00013/

# **CODICI**

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 13

Codice scheda: 3m010-00013

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102025

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

## STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice bene radice: 0300102025

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00108

## **OGGETTO**

# **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Corte rustica sud di Villa Mirabello

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabello

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: lato nord-est del cortile di Villa Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 5/ 1956

Particelle [1 / 4]: 54

Particelle [2 / 4]: 55

Particelle [3 / 4]: 56

Particelle [4 / 4]: 83

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

## **AUTORE**

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Galliori, Giulio

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1715-1795

Codice scheda autore: MI210-00004

Sigla per citazione: 10010846

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia (incerta)

## **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'ampliamento della villa eseguito alla fine del settecento dal Cardinale Durini e viene attribuito all'architetto Galliori, che in quegli anni lavorava alla costruzione della vicina Villa Mirabellino.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

## **SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t. p. 1 parziale

## SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

I corpi di fabbrica, caratterizzati da muri perimetrali in laterizio e solai in legno, hanno schema planimetrico ad L. Le coperture sono a quattro falde con manto in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

# **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

## **FONDAZIONI**

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

# TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo sud

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo ovest

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intero controsoffitto

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo ovest

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

**STRUTTURA E TECNICA** 

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

# **SCALE** [1 / 4]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

**SCALE [2 / 4]** 

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

**SCALE** [3 / 4]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]** 

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [4 / 4]** 

Ubicazione: corpo ovest

Genere: cordonata

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: corpo ovest

Genere: marmette di graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

## **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI [1/3]**

Ubicazione: corpo ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali: muratura intonacata

## **ELEMENTI DECORATIVI [2/3]**

Ubicazione: corpo ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

# **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: corte, lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: pietra

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: alcuni scuri esterni presentano rotture e mancanze

Fonte: osservazione diretta

## STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

# USO ATTUALE [1/2]

Riferimento alla parte: corpo ovest

Uso: uffici

## USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo sud

Uso: magazzino

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: servizio alla villa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

#### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1/3]

Denominazione da vincolo: VILLA MIRABELLO SITUATA NEL PARCO DI MONZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/02/09

Data notificazione: 1922/02/09

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2/3]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3/3]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

# FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, prospetto est

Nome del file: MIVMM130001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: cosrpo ovest, prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIVMM130002.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Nome del file: MIVMM13T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/6]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Data: 2001/11/00

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto ovest

Scala: 1:50

Nome del file: MIVMM13G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto ovest

Scala: 1:50

Nome del file: MIVMM13G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta piano terra

Scala: 1:500

Nome del file: MIVMM13T02.pdf

# **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta piano terra

Scala: 1:500

Nome del file: MIVMM13T02.dwg

## **BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

# **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Fontana, Carlotta

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa