

# Corte rustica sud di Villa Mirabello

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00013/>

## CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 13

Codice scheda: 3m010-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102025

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: MI230-00108

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Corte rustica sud di Villa Mirabello

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabello

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: lato nord-est del cortile di Villa Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle [1 / 4]: 54

Particelle [2 / 4]: 55

Particelle [3 / 4]: 56

Particelle [4 / 4]: 83

Foglio/Data: 5/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Galliori, Giulio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1715-1795

Codice scheda autore: MI210-00004

Motivazione/fonte: bibliografia (incerta)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'ampliamento della villa eseguito alla fine del settecento dal Cardinale Durini e viene attribuito all'architetto Galliori, che in quegli anni lavorava alla costruzione della vicina Villa Mirabellino.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.  
p. 1 parziale

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

I corpi di fabbrica, caratterizzati da muri perimetrali in laterizio e solai in legno, hanno schema planimetrico ad L. Le coperture sono a quattro falde con manto in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

## **FONDAZIONI**

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo sud

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo ovest

### TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero controsoffitto

## COPERTURE

Ubicazione: corpo ovest

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

#### **SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: cordonata

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: corpo ovest

Genere: marmette di graniglia

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: corpo ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocrome

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: corpo ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocroma

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: corte, lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocroma

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002



Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: alcuni scuri esterni presentano rotture e mancanze

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo ovest

Uso: uffici

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo sud

Uso: magazzino

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: servizio alla villa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]**

Denominazione da vincolo: VILLA MIRABELLO SITUATA NEL PARCO DI MONZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/02/09

Data notificazione: 1922/02/09

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]**

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_NVC-0000019911

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]**

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_NVC-0000019912

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_IMG-0000129998

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, prospetto est

Nome del file originale: MIVMM130001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_IMG-0000129999

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: cosrpo ovest, prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIVMM130002.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_DRA-0000022935

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MIVMM13T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Data: 2001/11/00

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_DRA-0000022937

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:50

Note: immagine iconometrica prospetto ovest

Nome del file originale: MIVMM13G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_DRA-0000022938

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:50

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto ovest

Nome del file originale: MIVMM13G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_DRA-0000022939

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: MIVMM13T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m010-00013\_DRA-0000022940

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:500

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: MIVMM13T02.dwg

**BIBLIOGRAFIA**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Fontana, Carlotta

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa