# Forno della Cascina Mulini Asciutti

Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00030/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00030/

# **CODICI**

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 30

Codice scheda: 3m010-00030

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00100

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: forno

Denominazione: Forno della Cascina Mulini Asciutti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Località: Molino Asciutto

Indirizzo: Via Mulini Asciutti

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Corso Sparse Parco, 2

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

# LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Monza

Foglio/Data: 6/ 1956

Particelle: 55

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AUTORE**

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Tazzini, Giacomo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

# **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: L'edificio è stato progettato dal Tazzini nel 1834.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Data: 1834/00/00

# **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1834/00/00

# **SPAZI**

## **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t. p. 1 parziale

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il forno ha pianta rettangolare e presenta muri perimetrali in laterizio e pietra. La copertura è a 3 falde collegate.

# **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

# STRUTTURE VERTICALI

# **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

**TIPO** 

Genere: solaio

# **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 3 falde

Qualificazione della forma: collegate

# **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

# **SCALE**

# **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: mattoni

## **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: pietra

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1/7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4/7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

# **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: recupero e restauro conservativo a scopi didattici

## **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: centro didattico ricreativo estivo

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: forno

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto sud

Nome del file: MIMAS130001.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIMAS130002.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file: MIMAS130003.jpg

# **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIMAS13T01.pdf

# **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:100

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIMAS13T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:100

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIMAS13T02.dwg

**BIBLIOGRAFIA** 

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

# **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa