Cimitero di Valsecca

Valsecca (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00004/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00004/

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 4

Codice scheda: 3p020-00004

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cimitero

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cimitero di Valsecca

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016228

Comune: Valsecca

Indirizzo: Piazza M. Todeschini 1

Altra località: Cascutelli

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Valsecca

Foglio/Data: 1 allegato F/ 1903

Particelle: C

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia" e iscrizione sulla chiave di volta dell'arco

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione in data 1892

Notizia: Costruzione o importante intervento di ripristino nel 1892.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Validità: ca.

Data: 1892/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Validità: ca.

Data: 1892/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Costruzione o importante intervento di ripristino nel 1892.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Validità: (?)

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: elementi architettonici: cornici

Notizia sintetica: attribuibili al 1700

Notizia
Le cornici delle finestre e le grate presentano lavorazionbi della pietra a righettature orizzontali e la forma delle grate a losanghe, ascrivibili al secolo XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Portico monumentale del cimitero di Valsecca, situato a fianco della Chiesa Parrocchiale e della chiesetta del Santo Crocifisso. E' l'unica parte rimasta dell'antico recinto del cimitero, gli altri muri infatti sono stati demoliti e ricostriti in forma di colombari recenti. Sul prospetto interno sono state ricollocate all'epoca della costruzione vecchie lastre tombali marmoree.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: parte alta delle strutture verticali

Tipo: catene metalliche

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: perimetrale e parte alta del fronte

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra intonacata e dipinta

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: fronte del porticato

Tipo di struttura: colonne

Genere: composta

Qualificazione del genere: base a cubo, ritto, capitello

Materiali: pietra arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: controsoffitto

Forma: piana

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: coppo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: soglie a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: loggiato

Qualificazione del tipo
Loggiato a sette archi sorretto da sei colonnine di tipo tuscanico poggianti su piedistallo cubico, la pietra risulta bocciardata.

Materiali: pietra arenaria e muratura intonacata.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: chiave di volta

Qualificazione del tipo: Chiave di volta in pietra lavorata con bassorilievo a figura di calice con le ali, e datato 1892

Materiali: pietra arenaria.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto interno

Genere: lapide

Tipo: lapidi marmoree

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto esterno

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione su chiave di volta con bassorilievo

Trascrizione testo: 1892

Tecnica: incisione

Materiali: pietra arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto interno

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: PAX

Tecnica: dipinto a secco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
cedimento lato sud, umidità di risalita capillare, decoesionamento e microfessurazioni degli intonaci, rappezzi con malta di cemento inadeguati

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: decorazioni metalliche

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: ossidazione diffusa

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: colonne in arenaria

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: decoesionamento, scagliatura della pietra, lacune

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Curia vescovile

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: fascia di rispetto cimiteriale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto del portico

Nome del file: VAA10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAA10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare dell' apertura verso il cimitero

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAA10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAA10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospettiva portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAA10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Collocazione: Archivio Centro Studi Valle Imagna.

Codice identificativo: F10

Note: Autore: Alfonso Modonesi, "chelo"' 2001
Veduta del portico con le aperture e le lapidi.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.