

Chiesa di S. Rocco

Valsecca (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/3p020-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00006/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 6

Codice scheda: 3p020-00006

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016228

Comune: Valsecca

Indirizzo: Via Carevi Inferiore

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile da un sentiero nel bosco che stacca da Ca' del Bello e da un secondo sentiero che scende dalla recente strada nel nucleo Carevi Bassi.

Altra località: Carevi Inferiore

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Valsecca

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=2 allegato i dal foglio 4/ 1903

Foglio/Data: 2 allegato i dal foglio 4

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia" I monumenti della Valle Imagna ????

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione è commissionata da Bartolo Rota secondo le sue volontà testamentarie nel 1751.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il bene era stato sequestrato dal Regime Fascista, venduto ad un privato che successivamente l'ha ridonata alla parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo della chiesa è a pianta rettangolare ed è completata dall'abside semicircolare e da un locale adibito a sacrestia accostato sul lato sinistro. Il prospetto ha un'impronta stilistica veneta, con oculo centrale e tre aperture in basso, caratteristici le panche situate sotto le finestre utilizzate come inginocchiatoi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: perimetrale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi irregolari a vista o intonacati e dipinti

Materiali [1 / 2]

Gli esterni sono in muratura in pietra calcarea grigia con allettamento di malta di calce terrosa giallina.

Gli esterni della sacrestia e dell'abside sono in pietra a vista, il corpo della chiesa è intonacato con malta fine e dipintura bianca.

Materiali [2 / 2]

Gli interni sono rivestiti da intonaco di calce fine con semplici stucchi e fasce bianche che delimitano campiture dipinte a toni pastello.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a padiglione

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale della chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde, semicirc. abside, falda unica sacrestia

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: sagrato esterno

Genere: selciato a coltello inerbito

Schema del disegno: a motivi geometrici con croce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: lastricato in pietra nera (ardesia)

Schema del disegno: posa a correre (al contrario, inadeguato)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: oculo

Qualificazione del tipo: A forma di ellisse con volute in basso

Materiali: cornice in stucco, serramento in legno e vetro, inferriata fissata al telaio in legno.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Qualificazione del tipo

Con cornice in pietra regolare e soglia formata da un'unica pietra, porte a battente a doghe orizzontali con chiodatura e chiavistello originali

Materiali: pietra calcarea, legno, ferro.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: aperture per due finestre

Qualificazione del tipo

Con cornici in pietra regolari e avanzati modanati e sporgenti; serramenti interno in legno e vetro e inferrite recenti a losanghe

Materiali: pietra calcarea, legno e ferro.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: interno

Collocazione: abside

Tipo: altare

Qualificazione del tipo

Altare fisso in muratura formato da mensa e palliotto con dipinto centrale della Madonna con due Santi

Materiali: muratura, stucco, dorature, e dipinture a secco (finto marmo).

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: sotto timpano

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: Caratteristico cornice a sbalzo a forma di arco con mensole dritte laterali

Materiali: muratura e stucco.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Umidità di risalita capillare nelle parti basse dell'abside.

Umidità da infiltrazione nella SV del prospetto principale (infiltrazioni d'acqua dalla copertina del timpano).

Sporcizia sulla facciata.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Restauro della copertura, degli interni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Curia vescovile

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona ad attrezzature d'interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: Vista frontale del portico d'ingresso

Nome del file: VAC10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Interno dell'aula verso il presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAC10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: Interno della navata (controfacciata)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAC10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: Retro con sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAC10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: Particolare intonaco e pietra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAC10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VAC10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VAC10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VAC10F08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: Sentiero-sagrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VAC10F09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VAC10F10

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.