# Edificio a coorte a Ca' Gavaggio

Corna Imagna (BG)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00025/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00025/

## **CODICI**

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 25

Codice scheda: 3p020-00025

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Edificio a coorte a Ca' Gavaggio

# **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016082

Comune: Corna Imagna

Località: Gavaggio

Altre vie di comunicazione

Il bene è sulla strada interna della contrada di Ca' Gavaggio a Corna Imagna su sentiero (accessibile con auto da Corna Alta)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corna Imagna

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=1allegato G del foglio 5/ 1903

Foglio/Data: 1allegato G del foglio 5/

Particelle: 259

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: iscrizione nella chiave di volta della portale d'ingresso alla coorte

## **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene (o porzione ovest)

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: iscrizione con data e iniziali del costrutore nella chiave di volta della portale d'ingresso alla corte

# **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

## **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: non rilevabili

## **SPAZI**

#### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2.

Suddivisione verticale: corpo doppio

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa a coorte con rustici della Contrada di Ca' Gavaggio a Corna Imagna. Il complesso abitativo e rurale ha un edificio centrale di pianta rettangolare con muratura di pietra.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare irregolare

# STRUTTURE VERTICALI

## TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]

Ubicazione: abitazioni: prospetto Ovest coorte, prospetto Sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pietra intonacata

Materiali

Muratura di pietra con intonaco calceterroso giallino misto a pietrisco fine, la parete dell'abitazione sulla coorte presenta le tasche per le travi di un lobbia; l'abitazione a Sud ha conservato sotto il loggiato esistente tutti gli strati.

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]**

Ubicazione: legnaia-fienile Ovest

Tipo di struttura: parete

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali

Pietra calcarea a conci squadrati di piccole dimensioni malta di allettamento di calce terrosa giallina. L'arco a tutto sesto ha imposta modanata e piccoli conci.

## **TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]**

Ubicazione: stalla-fienile staccata Sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi regolari a vista (piode e pietre)

Materiali

Pietra calcarea a conci squadrati di piccole dimensioni, malta di allettamento di calce giallina. Si alternano corsi di piode e corsi di pietre squadrate.

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare, due imposte e colmi diversi

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

#### **SCALE**

## **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa gradonata

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: di fronte all'ingresso secondario

Forma planimetrica: rettilinea (si restringe)

## SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

**SCALE [2/2]** 

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Collocazione: a raccordare livelli diversi del cortile

Forma planimetrica: rettilinea

#### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t., cortile

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: lobbia esterna

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

## **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso al cortile

#### Qualificazione del tipo

Con arco a tutto sesto composto da trelementi: quello centrale con chiave sporgente dal contorno, imposte quadrate, stipiti regolari con zoccolo quadrato. Pietra lavorata con nastrino e picchettatura, portale due battenti, chiavistello originario.

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno

## **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Qualificazione del tipo

Architrave monolitico con profilo superiore irregolare, stipiti in due elementi con profili esterni irregolari, porta a due battenti con chiavistello originale. Sopra l'architrave un finestrino sopraluce.

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Qualificazione del tipo

Cornice in pietra a elementi regolari, di grande dimensione. Dalla fattura deve essre stata realizzata o allargata nel novecento con elementi di recupero. Architrave di scarico in castagno.

Materiali: pietra, intonaco, legno

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4/5]**

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Qualificazione del tipo

Architrave monolitico con profilo superiore irregolare, stipiti in due-tre elementi con profili esterni irregolari, serramento in legno e vetro, segni di un'inferriata.

Materiali: pietra calcarea, legno, vetro

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: corpo abitazione Sud p.1

Collocazione: esterna

Tipo: aperture per finestre

Qualificazione del tipo

Contorno in tre elementi regolari, davanzale sporgente modanato di grosso spessore, serramenti in legno e vetro, grate fissate esternamente al contorno.

Materiali: pietra calcarea, legno, vetro, ferro

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

#### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto interno cortile

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione presente nell'architrave del portale d'ingresso

Trascrizione testo: I 7 91

BM

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra calcarea

## **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Il muro del prospetto Ovest presenta lacune dell'intonaco, rappezzi inadeguati, presenza di impianti in facciata. Balconcino in cemento inadeguato al piano secondo.

Le murature del prospetto Sud presentano decoesionamento della malta di allettamento controterra, alcune microlesioni nelle parti sommitali. La lobbia presenta un'invecchiamento generalizzato del legname.

Le coperture devono avere dei problemi di infiltrazione come si può capire dalla presenza di teloni provvisionali al colmo.

## **UTILIZZAZIONI**

## USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

#### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: porzione Nord

Uso: abitazione

## **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione, stalla-fienile

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: eredi Rota Maria

Indirizzo: Cà Prospero

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Recinto, prospetto e coperture

Nome del file: COB10F01

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/15]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: POSITIVO

Collocazione: Archivio Centro Studi Valle Imagna.

Codice identificativo: F9

Note: Autore: alfonso modonesi, "chelo" 2001. Bassorilievo nella recinzione esterna dell'edificio.

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare coorte e pavimentazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F02

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con balcone

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare fienile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con lobbia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare muro di cinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F08

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Muratura con lapide

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F09

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F10

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare apertura con inferriata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F11

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con portale e serratura

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F12

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare arco portale e tettoia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F13

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

## SIRBeC scheda ARL - 3p020-00025

Note: Particolare aperture e cantonali

Visibilità immagine: 1

Nome del file: COB10F14

# COMPILAZIONE

## **COMPILAZIONE**

Data: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.