# Chiesa di S. Defendente

## Romano di Lombardia (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00254/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00254/

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 254

Codice scheda: 4m010-00254

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

**CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104622

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

**STRUTTURA COMPLESSA**

Livello: 1

Codice bene radice: 0300104622

Codice IDK della scheda di livello superiore: RL560-00082

## OGGETTO

**OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Defendente

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016183

Comune: Romano di Lombardia

Indirizzo: Piazza San Defendente

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

**LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Romano di Lombardia

Foglio/Data: 26

Particelle: C

## DEFINIZIONE CULTURALE

**AUTORE [1 / 6]**

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Rossi Polissena, Gio Antonio

**AUTORE [2 / 6]**

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Gatti, Aurelio

**AUTORE [3 / 6]**

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Barboglio

**AUTORE [4 / 6]**

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Salmeggia, Enea

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1550-1626

**AUTORE [5 / 6]**

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Pozzo, Andrea

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1642-1709

**AUTORE [6 / 6]**

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Comerio, Filippo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Edificata nel sec XV ricostruita nei secc. XVI-XVII.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Data: 1503/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Data: 1590/00/00

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: LA DIOCESI DI BERGAMO, Guida Ufficiale 2007

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giacomo Apostolo Maggiore

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. DEFENDENTE CON AFFRESCHI

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/05/11

Codice ICR: 2ICR0004440AAAA

Nome del file: 00384960038496.pdf

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F01

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SDE11F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F02

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SDE11F02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F03

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SDE11F03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SDE11F04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SDE11F05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D01

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D02

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D03

Note: interno, volta, degrado (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D04

Note: interno, volta, degrado (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D05

Note: interno, parete, degrado (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSDE11D06

Note: interno degrado (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGSDE11F06

Note: interno degrado (2001)

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: BGSDE11T01

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: BGSDE11T02

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: BGSDE11T03

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: rilievo danni

Codice identificativo: BGSDE11G01

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.