

Rocca di Lonato

Lonato del Garda (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00303/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00303/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 303

Codice scheda: 4m010-00303

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: rocca

Denominazione: Rocca di Lonato

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017092

Comune: Lonato del Garda

Indirizzo: Via Rocca, 2

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lonato

Foglio/Data: 23

Particelle: 290-300

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Notizia sintetica: restauro

Notizia: nel 1600 la rocca venne riparata in alcune parti e la porta cremonese e la porta di soccorso vennero chiuse

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1617

NOTIZIA [2 / 7]

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: altri danni occorsero alla rocca durante la guerra di mantova: vennero bruciati soffitti, solai e finestre

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1629

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630

NOTIZIA [3 / 7]

Notizia sintetica: restauro

Notizia

durante un'altra battaglia contro i tedeschi la rocca subì ulteriori danni, in seguito la rocca venne restaura: fu rifatto il tetto, restaurati i torrioni e la porta corlo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1701

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1705

NOTIZIA [4 / 7]

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: l'attuale rocca fu costruita dopo la distruzione della rocca viscontea che si trovava sul sedime di san zeno

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Notizia sintetica: demolizione rocca

Notizia: durante una battaglia contro i tedeschi la rocca fu ampiamente distrutta e in seguito non sistemata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1529

NOTIZIA [6 / 7]

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

durante l'ottocento la rocca persa la sua importanza militare; le caserme vennero abbattute, e i terreni sia interni sia esterni alla rocca vennero trasformati per usi agricoli

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: il senatore ugo da como acquisto' la rocca e vi apporto' alcuni restauri

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ante

PIANTA

PIANTA

Schema: compatta

Forma: allungata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: solai

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: monumento - museo

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Fondazione Ugo da Como

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Fotografia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file: CAA10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Fotografia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CAA10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Fotografia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CAA10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Fotografia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CAA10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: BSCAA10F01

Note: ingresso alle mura (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSCAA10D01

Note: ingresso alle mura (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: BSCAA10F02

Note: veduta delle mura (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSCAA10D02

Note: veduta delle mura (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: BSCAA10F03

Note: museo prospetto principale (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSCAA10D03

Note: museo prospetto principale (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: BSCAA10F04

Note: mura, particolare del degrado (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSCAA10D04

Note: mura, particolare del degrado (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Stralcio foglio catastale scala 1:2000

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BSCAA10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Pianta scala 1:700

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BSCAA10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Rilievo danni

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BSCAA10G01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome: Tonali M.E.