

Chiostro del Monastero di S. Agostino (ex)

Treviglio (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG020-00597/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG020-00597/>

CODICI

Unità operativa: BG020

Numero scheda: 597

Codice scheda: BG020-00597

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104692

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 0300104692

Codice IDK della scheda di livello superiore: RL560-00107

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiostro

Denominazione: Chiostro del Monastero di S. Agostino (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP_Allegato E5 - Repertori

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa e teatro delle Associazioni Cattoliche

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiostro delle Agostiniane

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: 2002, Oggioni B., Treviglio, storia arte e cultura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

Indirizzo: Piazza Santuario

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Sant'Agostino

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Viale Del Partigiano

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Foglio/Data: 44

Particelle: 2216

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La data di fondazione del monastero di S. Agostino è da far risalire al 1070. Oggi della struttura antica resta solo parte del chiostro ed alcune stanze che si articolano attorno ad esso, adibite attualmente a sede di associazioni. L'antichità del monastero è chiaramente visibile dall'irregolarità dell'andamento del chiostro e nella forma degli archi collocati lungo i lati nord-est ed ovest testimonianza della primitiva struttura claustrale, riveduta e in parte demolita a seguito dell'ampliamento del vicino Santuario avvenuto negli ultimi decenni del secolo XIX.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XI

Data: 1070/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XI

Data: 1070/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1779 il Monastero, che si trovava con gli annessi orti e giardini tra le mura, venne soppresso: le Monache uscirono e il complesso architettonico venne assegnato al Comune di Treviglio che vi istituì una scuola normale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1779/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1779/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo il complesso venne acquisito dalla locale Parrocchia che vi pose la sede delle associazioni cattoliche. In quegli stessi anni venne realizzata la nuova facciata in stile Liberty.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Lavori di ristrutturazione e rifacimento sono stati eseguiti negli anni Settanta del XX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiostro

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Martino e Santa Maria Assunta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIOSTRO DELLE SUORE AGOSTINIANE

Indirizzo da vincolo: SANTUARIO (PIAZZALE)

Dati catastali: MAPP. 2216

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1966/07/14

Codice ICR: 2ICR00045990000

Nome del file: 01478590147861.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f219_495

Note: intero bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file: f219_495.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00047_D01

Note: vista del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00047_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00047_D02

Note: ingresso principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00047_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00047_D03

Note: vista generale del chiostro

Nome del file: BG120-00047_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00047_D04

Note: scorcio del chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00047_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00047_D05

Note: vista d'insieme del chiostro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00047_D05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Oggioni B.

Titolo libro o rivista: Treviglio, storia arte e cultura

Luogo di edizione: Treviglio

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 128-130

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2007

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Bigoni, Federica

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2012

Nome: Morandini, Lucia

Ente: Provincia di Bergamo

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina