

Cascina la Nuova

Comun Nuovo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG070-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG070-00001/>

CODICI

Unità operativa: BG070

Numero scheda: 1

Codice scheda: BG070-00001

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina la Nuova

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo Militare Storico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016081

Comune: Comun Nuovo

Località: Cascina la Nuova

Indirizzo: Via Cascina Nuova 27

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Comun Nuovo

Foglio/Data: 11/ 1997

Particelle: 14, 15, 16

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Fonte dell'attribuzione: Indicazione esposta esternamente all'edificio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte dell'ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo di fabbrica singolo

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte, con murature continue e porticato con pilastri in laterizio, solai lignei e tetto a doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: ala sinistra

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: travi rovesce

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo di fabbrica chiuso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: porticato esterno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala sinistra

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: parte dell'ala sinistra

Genere: a marmette

Schema del disegno: omogeneo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: presenza di alcune piccole efflorescenze e macchie di umidità

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: portico ala sinistra

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Apertura portico

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: parte dell'ala sinistra

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: ala sinistra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica: Opera Pia Misericordia Maggiore

Indirizzo: via Malj Tabajani, 4 Bergamo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: BGCMNFT001

Note: Vista dell'ala sinistra dell'edificio "Cascina La Nuova" che accoglie la sede museale.

Nome del file: BGCMNFT001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: BGCMNFT002

Note: Prospetto con ingresso al museo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCMNFT002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: BGCMNFT003

Note: Ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCMNFT003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: BGCMNFT004

Note: Vista portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCMNFT004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: BGCMNFT005

Note: Vista portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCMNFT005.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: planimetria

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Tiraboschi, Diego