

Chiesa Parrocchiale di S. Antonio da Padova - complesso

Albino (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG070-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG070-00015/>

CODICI

Unità operativa: BG070

Numero scheda: 15

Codice scheda: BG070-00015

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: BG070-00015

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Antonio da Padova - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Museo Beata Pierina Morosini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016004

Comune: Albino

Località: Fiobbio

Indirizzo: Piazza Morosini 1

Collocazione: nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Albino

Foglio/Data: 3-5/ 1903

Particelle: 1132

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Galizzi, Camillo

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: posa della prima pietra

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: creazione museo

Notizia: Il museo viene istituito per ricordare la Beata Pierina Morosini nata a Fiobbio nel 1931, aggredita e morta nel 1957.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1987/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1987/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: unica navata

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: canonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso costituito dalla chiesa parrocchiale di forma rettangolare con abside poligonale e annessi ambienti di forma rettangolare ospitanti la canonica e la sagrestia. Struttura portante verticale in muratura e struttura orizzontale in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: basilicale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo secondario: canonica

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno di buona coerenza

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: materiale lapideo

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intera copertura

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale: chiesa

Genere: marmo

Schema del disegno: a grandi lastre posate in direzione trasversale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: corpo secondario: canonica

Genere: cotto e ceramica

Schema del disegno: in diagonale e a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: mensa nel presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: firma del progettista

Trascrizione testo: VITO SONZOGNI ARCHITETTO 1982

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco rosato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Generali condizioni di conservazione buone senza manifestazioni puntuali di danneggiamenti.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Impalcati in discrete condizioni di conservazione senza manifestazione di dissesti.

Fonte: bibliografica e colloquio con il progettista (progetto di restauro in corso)

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è, alla data del sopralluogo, oggetto di un intervento di conservazione che interessa parzialmente la struttura secondaria e soprattutto il manto in coppi. Sono state riscontrate disconnessioni negli elementi lignei e importanti rotture e slittamenti del manto in coppi.

Fonte: bibliografica e colloquio con il progettista (progetto di restauro in corso)

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Non si riscontrano particolari manifestazioni di degrado fatta eccezione per fenomeni di umidità e depositi di sporco e polvere.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento esterno, realizzato in pietra locale, è oggetto di un intervento di recupero alla data del sopralluogo. Il degrado che lo interessa è di tipo materico con esfoliazione, distacco, disgregazione e mancanza dei giunti di malta tra gli elementi lapidei.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le pavimentazioni risultano poco consone all'edificio ma manifestano un degrado diffuso leggero dovuto ad invecchiamento e usura.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: serramenti

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

I serramenti risultano di non particolare pregio ed interessati da degrado per invecchiamento e carenza di manutenzione.

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: copertura e prospetti esterni

Data inizio: 2003/04/01

Data fine: in corso (2003)

Descrizione intervento: Intervento di sistemazione delle coperture e restauro dei paramenti murari esterni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: canonica

Uso: residenza parroco e museo

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: canonica

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza parroco

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: canonica

Riferimento cronologico: uso storico (dal 1987)

Uso: museo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio da Padova

Indirizzo: piazza Morosini, 1 Fiobbio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: BGFIO10FT3

Note: vista esterna del complesso

Nome del file: BGFIO10FT3.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: BGFIO10FT4

Note: vista interna della sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGFIO10FT4.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1(BGFIO10FT1)

Note: prospetto esterno principale della chiesa parrocchiale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2 (BGFIO10FT2)

Note: vista interna della sala espositiva

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: estratto P.R.G.

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: aerofotogrammetrico

Note: estratto aerofotogrammetrico

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: rilievo

Scala: 1:200

Codice identificativo: 4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: disegno di progetto originario: piante, prospetti e sezioni

Ente proprietario: luogo di conservazione: archivio parrocchiale

Data: 1919

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: disegno di rilievo e progetto: piante, prospetti e sezioni

Ente proprietario: luogo di conservazione: studio del progettista

Data: 2003-2004

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pagnoni L.

Titolo libro o rivista: Le chiese parrocchiali della diocesi di Bergamo

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: v. II pp. 407-408

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Tiraboschi, Diego