Palazzo della Ragione

Romano di Lombardia (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00005/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00005/

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 5

Codice scheda: BG080-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo della Ragione

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Collezione Anita e Rinaldo Pigola

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Palazzo della comunità

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016183

Comune: Romano di Lombardia

Indirizzo: Piazza Roma

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Romano di Lombardia

Foglio/Data: 26

Particelle: 303

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Analogia con architetture dello stesso periodo (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIII

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio di forma rettangolare con muratura continua, solaio in legno, copertura a tetto semplice a capanna.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: mattoni

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: travi

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a riquadri

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento
generale intervento di consolidamento strutturale, restauro conservativo delle facciate, rifacimento delle coperture, messa a norma degli impianti elettrico e di riscaldamento

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sala consigliare

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo della comunità

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Romano di Lombardia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Centro Storico - Attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: 3

Nome del file: BGCPI10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Nome del file: BGCPIALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Nome del file: BGCPIALGN2_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Nome del file: BGCPIALGN3_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: rilievo, pianta

Scala: 1:100

Codice identificativo: 2

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Cassinelli B./ Rodeschini M.

Titolo contributo: Itinerari tra arte e storia del borgo di Romano

Luogo di edizione: Romano di Lombardia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 43..45

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo contributo: Musei della Provincia di Bergamo

Luogo di edizione: Ranica BG

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 24-25

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto