Villa Milesi

Lovere (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00010/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00010/

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 10

Codice scheda: BG080-00010

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Milesi

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Museo Civico di Scienze Naturali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016128

Comune: Lovere

Indirizzo: Via Marconi

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lovere

Foglio/Data: 7

Particelle: 409

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia
Edificata nella seconda metà dell'Ottocento per volontà del Cavalier Milesi al quale deve il suo nome, la Villa si inseriva nel clima economico-imprenditoriale di fine secolo, essendo infatti sede di una grossa filanda.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
In seguito alla dismissione della attività produttiva la Villa Milesi fu acquisita dal Comune come patrimonio artistico municipale ed al suo interno furono collocate svariate attività di carattere pubblico. Le sale nell'ala sud-ovest della Villa Milesi vengono destinate dla Comune a sede del Museo Civico di Scienze Naturali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non pertinente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Piano terra dell'ala sud-ovest dell'edificio di forma composita, con muratura continua, solai in legno e copertura a tetto semplice a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: mattoni

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra artificiale

Schema del disegno: a giunti sfalsati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non si rilevano particolari fenomeni di degrado

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: facciate

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento
restauro delle facciate esterne dell'intero edificio attraverso asportazione e sostituzione dell'intonaco

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: filanda

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Lovere

Indirizzo: via Marconi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Nome del file: BGCSN10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCSN10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGCSN10G03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Nome del file: BGCSNALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: rilievo, pianta

Scala: 1:100

Nome del file: BGCSNALGN2.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file: BGCSN10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Autore: Avogadri A.

Titolo contributo: Lovere '800

Luogo di edizione: Lovere

Anno di edizione: 2002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto