Museo dei Minerali e della Miniera

Oltre il Colle (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00015/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00015/

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 15

Codice scheda: BG080-00015

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: scuola

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Museo dei Minerali e della Miniera

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016146

Comune: Oltre il Colle

Indirizzo: Via Funivia

Altra località: Zorzone(frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zorzone, frazione di Oltre il Colle

Foglio/Data: 1

Particelle: 3352

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio, precedentemente destinato ad attività scolastiche, viene ridestinato a sede del museo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1992/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1992/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio di forma quadrata con muratura in calcestruzzo e pietra, solai in laterocemento, copertura a tetto semplice a capanna con manto in tegole di cemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali [1 / 2]: pietrame

Materiali [2 / 2]: calcestruzzo

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietrame

Materiali [2 / 3]: calcestruzzo

Materiali [3 / 3]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: quadrata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.; p. 1

Genere: in graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: cemento lisciato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non è presente alcun fenomeno di degrado rilevante

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: rifacimento della copertura sia come struttura sia come manto

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Oltre il Colle

Indirizzo: p.zza Municipio, 8

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: 3

Nome del file: BGMIM10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: 3

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGMIM10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: BGMIMALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: rilievo, piante

Nome del file: BGMIMALGN2.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: rilievo, sezione

Nome del file: BGMIMALGN3.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file: BGMIM10000.doc

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto