

Palazzetto Vicolo Chiuso al Castello

Ranica (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00200/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00200/>

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 200

Codice scheda: BG120-00200

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135235

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Palazzetto Vicolo Chiuso al Castello

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016178

Comune: Ranica

Indirizzo: Vicolo Chiuso al Castello

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ranica

Particelle: 1402

Foglio/Data: 7

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia

Il castello di Ranica irrompe nella cronaca solo con l'episodio sanguinoso e distruttivo che lo coinvolse. Nel 1378 Merino Olmo, capo riconosciuto e combattivo dei guelfi di Valle Brembana, lo assaliva, prendendolo, e lo dava alle fiamme dopo aver ucciso il castellano. Il fatto era narrato nella perduta cronaca coeva di Giovanni Brembati, alla quale attinse Celestino Colleoni, lo storiografo Bergamasco del sec. XVII. L'origine di queste costruzioni è comunque ipotizzabile attorno all'XII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1378/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Con l'avvento della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1427 la maggior parte dei castelli venne smantellata o ridotta ad abitazione civile e talvolta a masseria. Ciò avvenne anche per il castello di Ranica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1427/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1427/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel corso del tempo il Castello di Ranica è andato sempre più differenziandosi in due sezioni: una parte "dominicale" e una parte rustica o masserizia. La parte dominicale era divenuta abitazione di campagna di famiglia abbiente della città basta pensare al palazzetto rinascimentale con loggia e ampio porticato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nella prima metà del XIX secolo abbiamo una ristrutturazione voluta da Cristoforo Micheli per rendere il luogo una "villa di campagna" nella quale si potesse davvero assaporare il gusto della campagna (di moda tra i borghesi), a contatto con il contadino, la sua famiglia, i lavori e i prodotti della terra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in muratura; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00200_IMG-0000167784

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00200_D01

Note: vista generale del prospetto principale che affaccia sulla corte interna

Nome del file originale: BG120-00200_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00200_IMG-0000167785

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00200_D02

Note: vista da Vicolo Chiuso al Castello

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00200_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00200_IMG-0000167786

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00200_D03

Note: scorcio delle colonne del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00200_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00200_IMG-0000167787

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00200_D04

Note: vista del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00200_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00200_IMG-0000167788

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: BG120-00200_D05

Note: particolare del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00200_D05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Cortesi L.

Titolo libro o rivista: La Chignola di Ranica: il monastero perduto

Luogo di edizione: Ranica

Anno di edizione: 2006

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina