Casa Bottagisi

Averara (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00522/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00522/

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 522

Codice scheda: BG120-00522

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: casale

Denominazione: Casa Bottagisi

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Dogana Veneta (ex)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016014

Comune: Averara

Località: Redivo

Indirizzo: Via Redivo

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Visibile dall'esterno

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia: Casa Bottagisi è sorta con buona probabilità nel Quattrocento sui resti di un edificio precedente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Una possibile ristrutturazione va ricondotta al XIX secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Un attento studio di restauro è stato effettuato nel 1994

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietrame; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: dati raccolti e verificati durante il sopralluogo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00522_01

Note: Vista del prospetto principale

Specifiche: #EXPO#

Nome del file: Expo_A_BG120-00522_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00522_02

Note: Particolare delle scale speculari del prospetto principale

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00522_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00522_03

Note: Particolare della parte alta delle scale speculari

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00522_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00522_04

Note: Vista d'insieme

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00522_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00522_05

Note: Vista generale

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00522_05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Arfani K./ Oberti G.

Titolo libro o rivista: Casa Bottagisi a Redivo

Luogo di edizione: Ponteranica

Anno di edizione: 1995

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2014

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Frescura, Maria Grazia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - BG120-00057 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 57

Codice scheda: BG120-00057

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: BG120-00522

OGGETTO

Identificazione del bene: Averara, Casa Bottagisi

DESCRIZIONE

Descrizione
Nell'antico borgo medievale di Redivo, a circa 1 km dal comune di Averara, troviamo Casa Bottagisi, costruita probabilmente nel Quattrocento, sui resti di un edificio precedente. Da molti venne considerata una Dogana Veneta, ma questo non venne mai confermato in ambito storiografico. Gli studi sulle antiche vie di collegamento indicano tale zona attraversata dalla Via Mercatorum, che riporta al medioevo, ma non dalla Via Priula, che venne realizzata alla fine del Cinquecento dalla Serenissima Repubblica di Venezia e passa poco lontano su un percorso meno ripido. La costruzione potrebbe infatti essere stata la residenza di ricco mercante con una vocazione di stampo rurale. L'imponenza dell'edificio è data dai suoi quattro piani fuori terra, a pianta rettangolare con scale speculari, che condizionano la simmetria dell'intero complesso. Il prospetto principale è caratterizzato fortemente, nella parte centrale, da doppie scale lignee, contrapposte tra di loro, che si sviluppano fino alla loggia dell'ultimo piano. Dalla grandi arcate del portico del piano terra, anche le aperture seguono una disposizione simmetrica, che contraddistingue notevolmente la struttura e il paramento murario, impreziosito dai piccoli portali arcuati, visibili in particolar modo nei primi due piani dell'edificio. Anche gli altri prospetti conservano, per buona parte, la simmetria delle aperture e si identificano per la forza degli spigoli definiti da pietre squadrate. Nel prospetto orientale si osserva lo sdoppiamento dell'edificio, ben visibile nella parte centrale della muratura, che testimonia la stratificazione storica. L'armonia dell'insieme si integra perfettamente con l'ambiente circostante dove troviamo una natura incontaminata.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche
La storia della viabilità verso i Grigioni ha sempre interessato queste frazioni della Valle Averara, perché da qui passava l'antica Strada Mercatorum di origine medievale, mentre la Via Priula, costruita nell'ultimo decennio del Cinquecento per iniziativa della Serenissima Repubblica di Venezia, seguiva un percorso più comodo poco lontano da quest'area. Entrambe portavano al passo di San Marco e quindi in Valtellina per proseguire verso i Grigioni. Forse alcune imprecisioni sui percorsi storici hanno portato per diversi anni ad ipotizzare che la Casa Bottagisi, sorta con buona probabilità nel Quattrocento sui resti di un edificio precedente, fosse stata sede di una dogana veneta in quanto si trovava in un sito importante di collegamento transalpino. Allo stato attuale le ricerche storiografiche in merito non portano ad individuare questa possibilità, in quanto non sono stati trovati documenti o testimonianze tali per motivare tale attribuzione. Certamente questo edificio di Redivo ha un particolare interesse storico e architettonico e la su storia si mostra dall'analisi della sua conformazione con lo studio attento, effettuato e pubblicato circa vent'anni fa, sulla sua stratificazione storica che porta fino agli ultimi interventi ottocenteschi. L'ipotesi che questo edificio sia stato sede di dogana, o residenza di qualche ricco mercante, e che poi sia stata adibita ad edificio rurale, non ha grande importanza, in quanto quello che da più forza al valore di questo monumento è la testimonianza stessa del manufatto così come conservato fino ai nostri giorni.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2014

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome compilatore: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia