

Ponte S. Nicola

San Pellegrino Terme (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00529/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00529/>

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 529

Codice scheda: BG120-00529

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Definizione tipologica: ponte

Denominazione: Ponte S. Nicola

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016190

Comune: San Pellegrino Terme

Indirizzo: Via Ponte San Nicola

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Completamente accessibile

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia: Ponte San Nicola, detto anche Ponte Vecchio, viene costruito tra il 1430 e il 1471

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1430/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1471/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Una possibile ristrutturazione va ricondotta al 1783 dopo il crollo parziale di una parte a causa di una piena

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1783/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1783/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Una ristrutturazione sostanziale con l'eliminazione del pilone verso la sponda sinistra va ricondotta al 1843 dopo il crollo parziale di questa sponda a causa di una piena nel 1842

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1842/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1843/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: L'intera struttura è in muratura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: dati raccolti e verificati durante il sopralluogo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_BG120-00529_01

Note: Vista d'insieme di Ponte S. Nicola

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00529_02

Note: Vista panoramica

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00529_03

Note: Vista generale

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00529_04

Note: Particolare del prospetto nord

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00529_05

Note: Particolare della pavimentazione

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2014/06/18

Codice identificativo: Expo_A_ BG120-00529_06

Note: Veduta panoramica

Specifiche: #EXPO#

Nome del file: Expo_A_BG120-00529_06.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Galizzi G.P.

Titolo libro o rivista: San Pellegrino Terme e la Valle Brembana

Luogo di edizione: Clusone

Anno di edizione: 1996

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2014

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Frescura, Maria Grazia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - BG120-00064 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 64

Codice scheda: BG120-00064

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: BG120-00529

OGGETTO

Identificazione del bene: San Pellegrino Terme, Ponte San Nicola

DESCRIZIONE

Descrizione

Pregevole esempio di architettura a scopo infrastrutturale, Ponte San Nicola documenta la storicità del territorio di San Pellegrino Terme. Ben visibile nella parte meridionale del centro urbano, accoglie il visitatore mostrando se stesso e la forza del fiume Brembo, che appare in tutta la sua ampiezza. Il fiume dà maggiore enfasi alla cittadina termale rievocando immagini di centri europei del tutto simili per vocazione e tradizione. Il Ponte San Nicola si mostra con due grandi arcate, che si sviluppano da un grosso pilone centrale, per gettarsi sulle sponde con due archi ribassati. Notevole la tipologia costruttiva, che conserva per buona parte quella quattrocentesca, con paramento murario costituito dai blocchi squadri delle arcate che si accostano al pietrame e alle grandi lastre del parapetto, perfettamente conservate. L'acciottolato della pavimentazione è stato parzialmente sostituito con lastroni in pietra. L'essenzialità della struttura dà forza all'architettura del ponte che appare in tutta la sua essenza.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche

Ponte di San Nicola, detto anche Ponte Vecchio, fu costruito tra il 1430 e il 1471 come strettamente collegato alla fondazione del Convento degli Agostiniani a Piazza e quindi all'edificazione della chiesa di San Nicola. Originariamente era formato da tre arcate con un pilone verso la sponda sinistra. La debolezza di questo sostegno provocò più volte il crollo parziale del ponte, come in occasione della piena del 1783. A seguito di un ulteriore cedimento, imputabile alla

piena del 1842, si svilupparono alcuni progetti finalizzati a respingere la corrente che si riversava in gran parte sulla sponda sinistra del fiume, determinando l'instabilità del sostegno. Nel 1843 si pose mano all'eliminazione della terza arcata, riformando radicalmente l'ampiezza di quella centrale e determinando il restringimento della sezione del fiume. Ulteriori restringimenti furono posti in opera fino al 1856, con il contributo finanziario dei comuni consorziati di San Pellegrino, Piazza Alto, Piazza Basso e Dossena. Come rilevabile dalle immagini d'epoca, al centro del ponte era presente un'edicola con nicchia centinata contenente, con buona probabilità, l'effigie di San Nicola.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2014

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome compilatore: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia