

Grande Miglio

Brescia (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/BS200-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00003/>

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 3

Codice scheda: BS200-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00501

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museale

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Grande Miglio

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Agnolini D'Attoma, I Musei Bresciani: città e territorio censimento, Brescia 2004

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Civico Museo del Risorgimento

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione
Agnolini D'Attoma, I Musei Bresciani: città e territorio censimento, Brescia 2004

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017029

Comune: Brescia

Indirizzo: Via del Castello, 9

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Località Castello

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BRESCIA

Particelle: 182

Foglio/Data: 119/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1597 vennero edificati gli edifici denominati "Grande e Piccolo Miglio" con la funzione di magazzini di alimenti, in

particolare come depositi granaglie necessarie per le guarnigioni militari del castello.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Dopo il Congresso di Vienna gli Austriaci imposero il loro dominio su Brescia e trasformarono il castello in un carcere militare. Il Grande e Piccolo Miglio ospitarono le celle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1814

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1814

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Con l'avvento del Regno d'Italia il castello perde le sue funzioni belliche, ma mantiene la sua funzione di carcere ed il Grande miglio ospita il dormitorio.

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Comincia in questo anno un progetto di appropriazione del castello per uso civile e ricreativo da parte della municipalità.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1873

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1873

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Vengono intrapresi i primo lavori di ristrutturazione, tra i quali l'abbattimento delle celle all'interno del Grande miglio e di un solaio intermedio costruito per ricavare maggiore spazio per il dormitorio dei detenuti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1904

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1954 il Piccolo ed il Grande miglio ospitano un'esposizione temporanea di armi antiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1954

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1954

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inaugurazione museo

Notizia: L'11 giugno 1959 venne inaugurato il Museo del Risorgimento, con l'allestimento curato da Gaetano Panazza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1959/06/11

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1959/06/11

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. rialzato; p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si presenta con una conformazione a trapezio con due lati opposti di lunghezza diseguale. E' in muratura, con volte a crociera al p. rialzato, soffitti piani al p. terra e travi in legno a vista nel piano sottotetto, tetto a padiglione e copertura in coppi.

Oggi ospita il Museo del Risorgimento.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano rialzato

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. sottotetto

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. terra

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: scala interna

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [5 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travaturasu muri/pilastr

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra calcarea

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: anello ferma briglie

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: pietra calcarea

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: busto

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si rilevano crepe e danni relativi ad infiltrazioni di acqua nel piano rialzato.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Nel piano rialzato, però, in una piccola porzione si rilevano grosse infiltrazioni di acqua e conseguenti macchie di umidità.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Gli intonaci al piano rialzato presentano in alcuni punti scrostamenti, macchie di umidità di risalita, caduta.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco si presenta deteriorato, scrostato, sgretolato ed in piccole porzioni presenta segni di vandalismi.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza della Loggia

Indicazione specifica: Comune di Brescia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASTELLO COLLE CIDNEO

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/03/22

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: A1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BMR10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043387

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043388

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D03

Note: prospetto secondario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043389

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D04

Note: prospetto retrostante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043390

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D05

Note: prospetto secondario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043391

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D06

Note: interno piano rialzato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043392

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D07

Note: interno piano sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMR10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_IMG-0000043386

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BMR10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: BMR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000836

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto mappa

Codice identificativo: BMR10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000837

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: c.t.r.

Codice identificativo: BMR10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000838

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: BMR10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000839

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano secondo

Codice identificativo: BMR10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000840

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione a-a

Codice identificativo: BMR10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T05.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS200-00003_DRA-0000000841

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: elaborato scheda 9

Codice identificativo: BMR10T03AN

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: BMR10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: BMR10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BMR10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BMR10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BMR10G02.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Castello Brescia

Titolo libro o rivista: Il Castello di Brescia

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1986

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: colle armato

Titolo libro o rivista: Il colle armato. Storia del Castello di Brescia

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Morucci A.

Titolo libro o rivista: Guida del Museo del Risorgimento

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1993

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Nome [1 / 2]: Gaioni, Valentina

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2005

Nome: Tognazzi, G.