Museo di Arte e Vita Preistorica

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00009/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00009/

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 9

Codice scheda: BS200-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Museo di Arte e Vita Preistorica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Via Pieve di S. Siro, 4

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di Ponte

Foglio/Data: 10/ 1990

Particelle: 2171

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'intero edificio fu edificato nel 1975 e fin dalla sua edificazione il p.t. fu adibito a sede museale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: impianto elettrico

Notizia sintetica: adeguamento

Notizia: Nel 2000 l'impianto elettrico viene adeguato alle vigenti normative.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.,p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene ha struttura muraria in c.a. con pilastri e muri portanti, solai piani in getto, copertura con struttura portante in getto e manto in tegole.

I pavimenti sono in ceramica ed è presente intonaco civile sia interno che esterno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: c.a.

Qualificazione del genere: continua

Materiali: c.a.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: c.a.

Qualificazione del genere: con armatura in ferro

Materiali: c.a.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: prospetto principale

TIPO [2 / 2]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t. esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: opus incertum

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare solo in alcuni punti piccole crepe.

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: copertura

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni esterne

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimento esterni

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: impianto elettrico

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Adeguato l'impianto elettrico alle vigenti normative.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Priuli

Indirizzo: Via Pieve S. Siro, 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: ZONA RESIDENZIALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMP10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file: CMP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMP10D02

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMP10D03

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMP10D04

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA INTERNA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CMP10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMP10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMP10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMP10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10T04

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMP10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10T03AN

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMP10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CMP10GO1.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMP10G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CMP10GO2.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini L.