Museo della Civiltà Contadina

Calvisano (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS200-00027/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS200-00027/

CODICI

Unità operativa: BS200

Numero scheda: 27

Codice scheda: BS200-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Museo della Civiltà Contadina

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: chiesa parrocchiale di S. Michele

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017034

Comune: Calvisano

Indirizzo: Via S. Michele

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CALVISANO

Foglio/Data: 25/ 1970

Particelle: 34

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito bresciano

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Dalla conformazione delle murature, dimensioni, materiali e tecnica costruttiva si può dedurre che la sua costruzione risalga al XV sec. ed era di proprietà dei monaci benedettini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il complesso di S. Michele passa di proprietà dai monaci benedettini alla Parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1435/05/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1435/05/05

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: altari

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Le condizioni della Chiesa, però, non migliorano ed il Vescovo Giustiniani ordina che gli altari vengano distrutti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1637/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1637/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sospensione

Notizia: LaChiesa viene sospesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1666/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1666/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nascita confraternita

Notizia
Nasce la Confraternita dei "Morti di San Michele" e la situazione della chiesa migliora, viere eretto un nuovo altare, vengono predicat molte messe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676/00/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'edificio viene venduto alla Congregazione della Carità.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1815/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La proprietà dell'edificio passa al Conte Lechi che lo adibisce a deposito

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sede museo

Notizia: Dal 1978 l'edificio è sede del Museo della Civiltà Contadina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra naturale e mattoni in laterizio; copertura a due falde in legno, sorretta da 5 arcate in muratura corrispondenti ai contrafforti esterni.
La parte terminale (originariamente abside) è coperta con volta a crociera.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra da taglio

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: ciotoli di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p.1.

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t., p.1.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni in cotto segnanti la gronda

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: prospetto Sud, prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2002

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
Le strutture murarie perimetrali presentano gravi lesioni causate dal cedimento strutturale della parte centrale delle 5 arcate che sostengono la copertura.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2002

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
Cedimento della orditura secondaria per assenza di manutenzione del manto di copertura e mancanza di canali e pluvialiu su tutto il perimetro della copertura, con conseguente continua infiltrazione di acqua piovana.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
I pavimenti del corpo principali si presentano in pessimo stato di pulizia e di igiene, nella parte attigua il pavimento si presenta in molti punti rotto.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Comune di Calvisano

Indirizzo: Piazza dei Caduti, 4

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona
RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file: CMC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D02

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D03

Note: INTERNO PARTICOLARE COPERTURA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CMC10D04

Note: PARTICOLARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CMC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CMC10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T04

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T04_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T05

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T05_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CMC10T03AN

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: CMC10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CMC10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CMC10G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CMC10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: CMC10T03ANA

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Guerreschi B.

Titolo contributo: Storia di Calvisano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Prandini V.

Titolo contributo: S. Maria di Viandana e le chiese di Calvisano, Malpaga, Mezzane nelle visite pastorali.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 177-181

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Gaioni V. -Trombini L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia