

Museo Civico

Salò (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00014/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 14

Codice scheda: BS210-00014

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice bene radice: BSSCM10000

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: fondaco

Qualificazione: mercantile

Denominazione: Museo Civico

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: Fondaco di Palazzo Coen

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017170

Comune: Salò

Indirizzo: Lungo Lago zanardelli, 52

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Salò

Foglio/Data: 33/ 1988

Particelle: 3574

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: sistemazione e completamento del complesso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: risanamento conservativo con cambio destinazione d'uso a museo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Validità: ca.

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

Data: 2001/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Validità: ca.

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

Data: 2001/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
struttura ipogea di forma rettangolare sostenuta da pilastrature a formare due navate con volte a crociera.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. interrato-1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionate

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. interrato-1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: portale a rilievo scolpito

Materiali: pietra calcarea di Botticino

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: base

Materiali: pietra calcarea di Botticino

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Efflorescenze, distacchi, rigonfiamenti d'intonaco causati da umidità di risalita capillare

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: luoghi espositivi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Indicazione specifica: Comune di Salò

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SCM10F02.jpg

Note: interno, sala espositiva

Nome del file: SCM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SCM10F03.jpg

Note: interno, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SCM10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SCM10F04.jpg

Note: interno, sala espositiva

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SCM10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: SCM10F05.jpg

Note: esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SCM10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: SCM10F01

Note: interno, sala espositiva

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SCM10D01

Note: esterno, fronte sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SCM10D02

Note: veduta ambiente interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SCM10D03

Note: interno, veduta campate centrali

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SCM10D04

Note: interno, veduta sala interna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: SCM10D05

Note: esterno, fronte est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio carta tecnica regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 3

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 4

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 5

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: analisi dei danni su immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 6

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: scheda 9: rischio antropico

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 7

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10T03AN_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 23]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schede OA: opere d'arte

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 8

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM30T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [13 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: SCM10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [14 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [15 / 23]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 15

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [16 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [17 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio carta tecnica regionale

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [18 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [19 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10T04

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [20 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [21 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: analisi dei danni su immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10G02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [22 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: scheda 9: rischio antropico

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM10T03AN

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [23 / 23]

Genere: documentazione esistente

Tipo: schede OA: opere d'arte

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: SCM30T03

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome [1 / 6]: Belotti P.

Nome [2 / 6]: Gaggioli S.

Nome [3 / 6]: Belotti P.

Nome [4 / 6]: Gaggioli S.

Nome [5 / 6]: Belotti P.

Nome [6 / 6]: Gaggioli S.

Funzionario responsabile: Morandini L.