

Torre di San Martino della Battaglia

Desenzano del Garda (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00017/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 17

Codice scheda: BS210-00017

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: museo

Qualificazione: commemorativo

Denominazione: Torre di San Martino della Battaglia

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017067

Comune: Desenzano del Garda

Località: San Martino della Battaglia

Indirizzo: Via Bonata, 0(P)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: S.Martino della Battaglia

Foglio/Data: 61/ 2001

Particelle: 65

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 7]

Ruolo: costruzione (architetto)

Autore/Nome scelto: Frizzoni Giacomo

AUTORE [2 / 7]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Bressanin Vittorio

AUTORE [3 / 7]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: De Stefani Vincenzo

AUTORE [4 / 7]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Vizzotto Alberti Giuseppe di Oderzo

AUTORE [5 / 7]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Pontremoli Raffaello

AUTORE [6 / 7]

Ruolo: costruzione (ingegnere)

Autore/Nome scelto: Fattori Luigi

AUTORE [7 / 7]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: De Stefani Vincenzo

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1880 venne iniziata la costruzione della torre che venne inaugurata nel 1893.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1880

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1893

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1963 vengono risanate le mura esterne per evitare infiltrazioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1963

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1963

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1983 vengono installate nuove scale nella torre e vengono restaurati i dipinti murali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1983

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1983

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Una parte della decorazione murale è stata restaurata nel 1989 a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Padenghe del Garda. Il restauro dei dipinti murali è avvenuto mediante pulitura e integrazione pittorica, ha riguardato la Sala al quarto piano ed è stato effettuato dalla cooperativa arl Habitat.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1989

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1991 prosegue il restauro dei dipinti murali al terzo, quarto e quinto piano ad opera della ditta Astarte mediante pulitura, stuccatura e integrazione pittorica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1991

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1991

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il restauro dei dipinti al piano terra è stato effettuato nel 1997.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1997

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1997

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 3

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 4

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 5

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 6

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 7

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 8

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 10

Tipo di piani: p. 9

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma cilindrica con basamento a tamburo, torre scala a livelli intermedi e terrazza panoramica aggettante; muri perimetrali in muratura portante.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 10]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [4 / 10]

Riferimento piano o quota: p. 3

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [5 / 10]

Riferimento piano o quota: p.4

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [6 / 10]

Riferimento piano o quota: p.5

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [7 / 10]

Riferimento piano o quota: p.6

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [8 / 10]

Riferimento piano o quota: p.7

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [9 / 10]

Riferimento piano o quota: p.8

Schema: anulare

Forma: circolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [10 / 10]

Riferimento piano o quota: p.9

Schema: anulare

Forma: circolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [2 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p. 2

TIPO [3 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.3

TIPO [4 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.4

TIPO [5 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.5

TIPO [6 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.6

TIPO [7 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.7

TIPO [8 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.8

TIPO [9 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.9

TIPO [10 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: circolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: concentrica

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: marmo

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: graniglia

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 25]

Ubicazione: piano primo, lato sud-ovest, rampa

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: motivi decorativi

Materiali: tempera su intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 25]

Ubicazione: piano primo, rampa

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: motivi decorativi

Materiali: tempera su intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 25]

Ubicazione: lato est

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

NEL CINQUANTENARIO DELL'EPILOGO/ DELL'ULTIMA GUERRA/ DEL RISORGIMENTO/ LA SOCIETA'
SOLFERINO E S.MARTINO/ COMMEMORA/
LE GRANDI BATTAGLIE DEL 1918/ CUI LA VITTORIA/ CONSEGUITA SU QUESTI COLLI/ IL 24 GIUGNO 1859/ FU
DI AUSPICIO/ PERCHE' NELLA GLORIA DI VITTORIO VENETO/ SI COMPISSE IL VOTO DEGLI AVI/ 1918/ 1968

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 8]

Ubicazione: giardino

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

AL TRAMONTO DEL 24 GIUGNO 1859 SULLA CONTESA ALTURA DEL ROCCOLO, LA CAVALLERIA ITALIANA CON IMPETUOSE CARICHE CHIUDEVA DEFINITIVAMENTE LA LOTTA CONDOTTA DALL'EROICHE FANTERIE CHE DURANTE TUTTA LA GIORNATA SORRETTE DAL FUOCO DI UNA STRENUA ARTIGLIERIA SI ERANO CON INDOMITO VALORE LANCIATE ALL'ATTACCO DI POSIZIONI SAPIENTEMENTE OCCUPATE E BEN DIFESE DA UN NEMICO VALOROSO E TENACE

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

TORRE MONUMENTALE/ ALTEZZA METRI 74 DAL SUOLO/ LARGHEZZA ALLA BASE METRI 22.80/ LARGHEZZA ALLA SOMMITA' METRI 11.40/ DISEGNATORE PITTORE BOSSALI/ ESECUTORI: ING.FRIZZONI GIACOMO/ ING.VINCENZO STEFANO BREDI/ ING.MONTERUMICI ANTONIO/ ING.CAVALIERI GIUSEPPE/ INCOMINCIATA NEL 1880 - COMPIUTA NEL 1893

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

PRINCIPE EREDITARIO/ MINISTRI, ALTI DIGNITARI DELLO STATO/ E UNA FOLLA DI POPOLO PLAUDENTE/ PER INAUGURARE QUESTA TORRE/ NEL NOME DELLA SOCIETA'/ DI SOLFERINO E SAN MARTINO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

RESTAURATA L'ANNO 1940 XVIII E.F./ AUSPICE IL/ CONTE GIOVANNI BONMARTINI/ RICORRENDO IL XL ANNO
DI REGNO/ DI/S.M. IL RE IMPERATORE/ VITTORIO EMANUELE III

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

CELEBRANDOSI IL GIUGNO 1959 IL CENTENARIO DELLA BATTAGLIA CUI CONVENNERO/ NELLE PERSONE DEI
PRESIDENTI CHADLIS DE GAULIF E GIOVANNI GRONCHI/ FRANCIA E ITALIA/ PER MEMORIA DEL FELICE
INCONTRO/ E CONCORDIA DI AFFETTI E DI EVENTI/ DETTO QUESTA SCRITTA/ LA SOCIETA' SOLFERINO E
SAN MARTINO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo rosso Verona con lettere dorate

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo

LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO/ VIGILE CUSTODE DELLE SACRE MEMORIE/ DELLA BATTAGLIA DEL
24 GIUGNO 1859/ NELLA RICORRENZA/ DEL PRIMO CENTENARIO DALLA SUA FONDAZIONE/ RENDE
DOVEROSA TESTIMONIANZA/ ALL'OPERA ALTAMENTE CIVILE ED UMANA/ DEI SUOI PROMOTORI PER IL
TRIBUTI DI PIETA' E DI RICORDO VERSO TUTTI I CADUTI NELL'EVENTO PROPIZIO ALLE SORTI D'ITALIA
TRAMANDANDO IL NOBILE ESEMPIO ALLE GENERAZIONI FUTURE 1870/ 1870

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 8]

Ubicazione: piano terra, sotto atrio

Genere: lapide

Tipo: lapide documentaria

Trascrizione testo: ESERCITO ITALIANOCOMANDO SUPREMO.....

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero di Varenna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
esfoliazione, distacco, lacuna e macchie visibili sull'intonaco dell'intradosso della copertura dei portali.

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: commemorativo/museale

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Società di Solferino e S. Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: TORRE

Indirizzo da vincolo: FRAZ: S. MARTINO DELLA BATTAGLIA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, Art. 4

Estremi provvedimento: 1988/06/11

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: DTS10F01

Note: esterno, veduta fronte sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: DTS10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: DTS10F02

Note: veduta interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file: DTS10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: DTS10F03

Note: esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: DTS10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F01

Note: facciata (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TRR10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F02

Note: veduta d'insieme (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TRR10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F03

Note: interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TRR10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: TRR10F04

Note: veduta scala interna (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TRR10F04

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio carta tecnica regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 3

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 4

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 5

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: analisi dei danni su immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 6

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: scheda 9: rischio antropico

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 7

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 22]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schede oa: opere d'arte

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 8

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS30T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 9

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: DTS10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [13 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [14 / 22]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [15 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [16 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio carta tecnica regionale

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [17 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [18 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10T04

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [19 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [20 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: analisi dei danni su immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10G02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [21 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: scheda 9: rischio antropico

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS10T03AN

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [22 / 22]

Genere: documentazione esistente

Tipo: schede OA: opere d'arte

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: DTS30T03

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ferro T./ Pezzotta M.

Titolo libro o rivista: Desenzano e dintorni. Dalla villa romana alla torre di San Martino.

Luogo di edizione: Desenzano

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 54-56

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: AA./ VV.

Titolo libro o rivista: Guida ai monumenti di San Martino e Solferino

Luogo di edizione: Lonato

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp. 28-31; pp. 40-59.

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Tobia B.

Titolo libro o rivista: Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell'Italia unita (1870-1900)

Luogo di edizione: Bari

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: pp. 180-200

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Quarenghi N.

Titolo libro o rivista: L'altra battaglia, Solferino e San Martino tra realtà e memoria

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 149-153

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Brescia

Nome: Tonali, M.E.

Referente scientifico: Morandini, Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Data: 2003

Nome: Gaggioli, Silvia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Data: 2003

Nome: Belotti, Paolo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Data: 2006

Nome: Morandini, Lucia