Chiesa di S. Martino

Bellagio (CO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO180-00307/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00307/

CODICI

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 307

Codice scheda: CO180-00307

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Martino

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Martino a Visgnola

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Il Triangolo Lariano, Guide della Provincia di Como, 2002

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Madonna del Rosario a S. Martino

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013019

Comune: Bellagio

Indirizzo: Via San Martino

Altra località: Visgnola

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellagio

Foglio/Data: 30/ 1939

Particelle: O

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La chiesa ebbe il periodo di massimo splendore nel rinascimento e venne trasformata in epoca barocca

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La chiesa, di origine romanica, apparteneva ai frati domenicani

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XI

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XII

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa, con campanile a vela, è ad aula con due cappelle laterali e annessa piccola sacrestia; è coperta da tetto a due falde con manto in lastre di pietra; le strutture murarie, a vista all'esterno e intonacate all'interno, sono in elementi sbozzati di pietra di Moltrasio e di arenaria.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappelle

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra di Moltrasio

Materiali [2 / 2]: arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio e cappelle

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate lignee

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: corpo principale, presbiterio e cappella destra

Genere: in cotto

Schema del disegno: cotto variegato a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: cappella sinistra

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3/3]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: cotto variegato a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2/7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4/7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 5]

Ubicazione: corpo principale, pavimento

Genere: lapide

Tipo: lapide con iscrizione

Trascrizione testo: ANDREA ET BERTOLAME DE GRAMATICI 1603

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 5]

Ubicazione: corpo principale, pavimento

Genere: lapide

Tipo: lapide con iscrizione e scudo

Trascrizione testo: SEPULCRUM SOCIETATIS SANTISSIMI ROSARI F C VIGIV F F

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 5]

Ubicazione: corpo principale, pavimento

Genere: lapide

Tipo: lapide con iscrizione

Trascrizione testo: ANTONI SIMO IOANIS FRATR DE PATERIARETHER 1618

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4/5]

Ubicazione: corpo principale, pavimento

Genere: lapide

Tipo: lapide con iscrizione

Trascrizione testo: ANT.O E GABRIEL F ANTO ET HER 1603

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 5]

Ubicazione: cappella destra, balaustra

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: BAN.O GAL.A F F P S DE 1769

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005/08/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

diffuse fessurazioni nelle volte; rigonfiamento, distacco e caduta degli intonaci di controfacciata; degrado diffuso delle superfici per umidità di risalita e d'infiltrazione

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: rifacimento della struttura e del manto di copertura/ restauro del portone d'ingresso

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Annunciata, Visgnola, Bellagio,

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1centro storico: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D07

Note: interno, intonaci dipinti

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D08

Note: interno, intonaci dipinti

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D09

Note: facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D01

Note: facciata, vista di scorcio

Nome del file: CO180-00307D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D02

Note: facciata, portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D03

Note: interno, vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D04

Note: interno, vista dalla cantoria

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D05

Note: interno, altare maggiore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00307D06

Note: interno, cappella sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO180-00307D06

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO180-00307_1 Model (1).pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Terzaghi M. C.

Titolo libro o rivista: Il Triangolo Lariano

Titolo contributo: Bellagio

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: CO250-00044

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Terragni G.

Titolo libro o rivista: Bellagio

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: CO250-00045

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela