Palazzo Brentano

Mezzegra (CO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00245/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00245/

CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 245

Codice scheda: CO250-00245

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Brentano

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013148

Comune: Mezzegra

Indirizzo: Via Fratelli Brentano, 49

Altra località: Bonzanigo

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mezzegra

Foglio/Data: 10/ 1939

Particelle: 1157

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Quaglia Giulio il Giovane

Codice scheda autore: CO250-13962

Sigla per citazione: 10008699

Riferimento all’autore: cerchia

Motivazione dell’attribuzione: B 00000039

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il palazzo fu costruito probabilmente tra Seicento e Settecento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. seminterrato -2; p.seminterrato -1; p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: articolata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta quadrangolare irregolare sviluppato su cinque piani, di cui due seminterrati. Le strutture murarie sono probabilmente in pietra, ma, attualmente sono integralmente intonacate sia all'esterno che all'interno. La copertura è a tetto a padiglione con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t. e p. 1

Forma: quadrangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t., ingresso

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. e p. 1

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. e p. 1

TIPO [5 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: vano scala

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: mistilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: mistilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: esterno

Genere: in acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti non sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: servizi

Genere: in ceramica

Schema del disegno: piastrelle rettangolari a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. t., ingresso

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: lastre quadrate in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: lastre quadrangolari a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: p. t. e p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: piastrelle quadrate a giunti non sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p. 1

Genere: moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: scala, pianerottoli

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre quadrate a giunti non sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: cornici mistilinee

Qualificazione del tipo [2 / 2]: volute

Materiali: serizzo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata, portale

Genere: stemma

Tipo: stemma con leone rampante coronato

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: p. t., ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: medaglione con iscrizione

Trascrizione testo: SOLI DEO GLORIA

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/03/14

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: p. t. e p. 1

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: non accertata

Note
<CONV302> RSTT=rimozione degli impianti ascensore e montacarichi/ realizzazione di nuove aperture al primo piano/ realizzazione di nuovi servizi igienici al primo piano/ rifacimento delle pavimentazioni esistenti interessate da demolizioni/ verifica e revisione degli impianti elettrico, di riscaldamento e telefonico/ revisione e manutenzione dei serramenti esistenti/ esecuzione di finiture e ripresa di verniciature/ fornitura di pareti attrezzate, arredi mobili e corpi illuminanti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. t. e p. 1

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Mezzegra

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.U.G.

Sintesi normativa zona
Zona Sc, AR, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, attrezzature di interesse comune: edificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D01

Note: vista di scorcio

Nome del file: CO250-00245D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D02

Note: facciata, portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D03

Note: interno, ingresso, volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D04

Note: interno, p. t., volta, decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D05

Note: interno, p. t., volta, decorazione, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D06

Note: interno, p. t., volta, decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D07

Note: interno, scala

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D08

Note: interno, p. 1., scala, volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D09

Note: interno, p. 1., volta, decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D10

Note: interno, p. 1., volta, decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D11

Note: interno, porta dipinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00245D12

Note: vista da sud ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00245D12

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00245_1 Model (1).pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano terra e piano primo scala 1:100

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00245_2 Model (1).pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Spiriti A.

Titolo libro o rivista: Alpi Lepontine Meridionali

Titolo contributo: Mezzegra

Luogo di edizione: Albese con Cassano

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: CO250-00039

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela