

# Chiesa dei SS. Vito e Modesto

Lipomo (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00678/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00678/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 678

Codice scheda: CO250-00678

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO250-00677

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Vito e Modesto

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013129

Comune: Lipomo

Indirizzo: Viale Beato Guanella

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via alla Parrocchiale

CAP: 22030

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La chiesa fu eretta in parrocchia nel 1632; è stata più volte trasformata nei secoli successivi, fino al 1848, anno in cui venne ampliata per realizzare l'attuale struttura a tre navate; la navata centrale, voltata a botte ribassata, è terminata da presbiterio quadrangolare voltato a botte unghiata; le navate laterali sono coperte da volte a padiglione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1848/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1848/00/00

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2009/06/03

Stato di conservazione: discreto

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà ente religioso cattolico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2009/00/00

Codice identificativo: CO250-00678D01

Note: facciata

Nome del file: CO250-00678D01

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2009

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome [1 / 2]: Catalano, Michela

Nome [2 / 2]: Leoni, Marco

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela