

Mulino Ceresa (ex)

Nibionno (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00018/>

CODICI

Unità operativa: E1100

Numero scheda: 18

Codice scheda: E1100-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Etnologico Monza e Brianza

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino Ceresa (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molino Ceresa

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Filatoio Testa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097056

Comune: Nibionno

Indirizzo: Strada Comunale di Braciesco alla Ceresa

Altra località: Ceresa

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Nibionno

Foglio/Data: 9/ 1984

Particelle: Part. 887, 889, 891

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: 1615 prime testimonianze insediamento antico

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia"

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: 1850 incremento e modifiche attività produttiva

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia"

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: 1960 ca cessazione dell'attività produttiva

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia"

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: un molino con tre rodigini

Notizia: 1615 Carta del Barca: "Mol.o del sig. Agostino Piombino, rod. 3"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: molino con tre ruote

Notizia

1722 Catasto teresiano: molino con tre ruote e con casa di proprietà del Beneficio di jus patronato del preposito Filippo Curione e f.llo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Mulino e filatoio, 3 ruote, 1 turbina, 3 macine

Notizia: 1850 " Molino Ceresa e Filatoio, di Testa Ferdinando, con 3 ruote in legno, 1 turbina, 3 macine o molazze

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: molini da grano ad acqua e filatoio

Notizia

1873 Catasto cessato: Filatoio da seta ad acqua con casa e molino da grano ad acqua con casa colonica di proprietà di Testa Ferdinando

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documentazione catastale

Notizia: 1898 Aggiornamento: molino e filatoio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1898/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cessa l'attività molinara

Notizia: 1920 ca eliminazione del mulino, incremento dell'attività produttiva del filatoio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche strutture e opere meccaniche

Notizia

1945/60 ca modifiche nella struttura del filatoio con conseguente eliminazione dello sfruttamento dell'energia idraulica

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 4]

Ubicazione: opere meccaniche ed idrauliche del mulino

Individuazione: 1615 molino con tre rodigini

PREESISTENZE [2 / 4]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche del mulino

Individuazione: 1850 molino e filatoio con 3 ruote in legno, 1 turbina, 3 macine

PREESISTENZE [3 / 4]

Ubicazione: attività produttiva

Individuazione: 1873 molino da grano ad acqua e filatoio

PREESISTENZE [4 / 4]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche

Individuazione: 1960 la ruota in ferro viene isolata dal resto del complesso

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani

Il sito è composto da una ruota idraulica in ferro protetta da costruzione in mattoni, unica testimonianza dell'antico sito.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Delle antiche strutture del mulino e del filatoio rimane solo una ruota in ferro posta sulla sponda sinistra del canale di derivazione.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: corpo principale

Tipo: muratura continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni e ciottoli di ceppo di fiume

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni/ ceppo di fiume

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: corpo principale

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La ruota idraulica in ferro si conserva in un discreto stato di conservazione, ma denota una decontestualizzazione dalle strutture che la circondano, unico elemento isolato posto nelle vicinanze delle moderne costruzioni ad uso residenziale, industriale ed artigianale.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/attività artigiane e industriali

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abbandonato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XVII-XX

Uso: mulino da grano

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XIX/XX

Uso: filatoio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: 1993 Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. Nibionno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3 (FPig, MEMB, mce 6)

Note: Panoramica ruota idraulica ancora esistente (2002)

Nome del file: FPig, MEMB, mce 6.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4 (FPig, MEMB, mce 1)

Note: Prospetto ruota idraulica in ferro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mce 1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5 (FPig, MEMB, mce 3)

Note: Rota idraulica con particolare delle pale in ferro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mce 3.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Scala: 1:50

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: 1850 "Prospetto utenti fiume Lambro"

Codice identificativo: 6

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: mappa storica

Denominazione: ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615

Note: FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo (Fondo acque) 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo (Fondo acque) 1873 - Catasto Cessato

Note: FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo (Fondo acque) 1898 - Aggiornamento Catasto Cessato

Note: FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 11]

Autore: Madureri E.

Anno di edizione: 1993

BIBLIOGRAFIA [2 / 11]

Autore: Vie della seta

Anno di edizione: 1993

BIBLIOGRAFIA [3 / 11]

Autore: Ronzoni D.F.

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [4 / 11]

Autore: Paesaggi della memoria

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [5 / 11]

Autore: Valle del lambro

Anno di edizione: 1997

BIBLIOGRAFIA [6 / 11]

Autore: Guida del turismo

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [7 / 11]

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [8 / 11]

Autore: Brianza, una terra

Anno di edizione: 2001

BIBLIOGRAFIA [9 / 11]

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [10 / 11]

Autore: Andar per borghi

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [11 / 11]

Autore: Patrimonio storico

Anno di edizione: 1991

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Museo Etnologico Monza e Brianza

Nome [1 / 2]: Brambilla, D.

Nome [2 / 2]: Riva, R.

Referente scientifico: Sorteni, Anna

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2004

Nome: Riva, R.

Ente: Museo Etnologico Monza e Brianza

Referente scientifico: Sorteni, Anna