Mulino Crotta

Merone (CO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00022/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00022/

CODICI

Unità operativa: E1100

Numero scheda: 22

Codice scheda: E1100-00022

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Etnologico Monza e Brianza

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: torchio ad acqua

Denominazione: Mulino Crotta

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molino detto del Crotto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013147

Comune: Merone

Indirizzo: Via Benedetto Croce

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: 1615 prime testimonianze insediamento antico

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: 1850 incremento attività produttiva

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: 1960 cambio destinazione d'uso

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: un mulino con tre rodigini

Notizia: 1615 Carta del Barca: "Mol.o del Sig. Ottavio Appiano, rod.3"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: mulini per la lavorazione del ferro

Notizia
1754 Catasto teresiano di Merone Molino sopra il fiume Lambro con sua casa d'affitto di proprietà Carenna Aliprandi

contessa donna Rosa q. Stefano

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: quattro molini, un opificio serico

Notizia: 1850 " Molino detto del Crotto, della Contessa Rasini, con 3 ruote in legno, 3 macine o molazze

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incremento attività produttiva

Notizia
1873 Catasto cessato di Merone molino da grano ad acqua con casa di proprietà Rasini contessa Luigia q. Carlo Luigi, vedova Anguissola

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1873/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documentazione catastale

Notizia: 1898 Aggiornamento Molino detto Crotta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: 1970 ca il mulino perde la funzione produttiva e viene trasformato in residenza

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 3]

Ubicazione: opere meccaniche ed idrauliche del mulino

Individuazione: 1615 un mulino con tre rodigini

PREESISTENZE [2 / 3]

Ubicazione: attività produttiva

Individuazione: 1850 incremento produttivo

PREESISTENZE [3 / 3]

Ubicazione: opere meccaniche e idrauliche

Individuazione: 1970 trasformazione mulino

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani
Fabbricato posto parallelamente al corso del fiume ed al canale di derivazione, sul quale si attesta; costituito da un corpo destinato a stalla-cascina ed uno a mulino, su due livelli.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il mulino è posto parallelamente al corso del fiume ed al canale di derivazione , la cui bocca è a valle del Molino Stallo. E' costituito da un corpo destinato a stalla o a cascina ed uno a mulino, su due livelli.
"Pianta" Il complesso è composto da un unico corpo isolato, dalla forma rettangolare, a due piani fuori terra, posto su un canale di derivazione del Lambro.
"Strutture verticali e orizzontali" Struttura in mattoni pieni; Solaio e travi in legno.
"Coperture" Tetto a falde in coppi con struttura in legno

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: muratura continua

Tecnica costruttiva: muratura disomogenea

Materiali: mattoni e ciottoli di ceppo di fiume

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni/ ceppo di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna/interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene, piano terra

Genere: lastre di beola/battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene, primo piano

Genere: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Il mulino è stato oggetto di risanamento e ristrutturazioni, per cui non si riconoscono più le forme e le strutture originarie.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980 ca

Descrizione intervento
L'intero edificio ha subito trasformazioni e ristrutturazioni che hanno portato ad un cambio della destinazione d'uso.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: mulino

Uso: residenza

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: XVII-XX

Uso: mulino da grano

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Fusi Angelo

Indirizzo: via Benedetto Croce

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. Merone 1987

Sintesi normativa zona
Zona territoriale omogenea D3: artigianale esistente, standard urbanistico per insediamento produttivo; Zona territoriale omogenea R2: rispetto fluviale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni
1988 Piano Urbanistico della Comunità Montana del Triangolo lariano
1993 Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FPig, MEMB, mcr 1

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file: FPig, MEMB, mcr 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: FPig, MEMB, mcr 4

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mcr 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3 (FPig, MEMB, mcr 1)

Note: Fiume Lambro, sulla destra l'edificio del mulino e sullo sfondo il ponte ferroviario (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4 (FPig, MEMB, mcr 4)

Note: Facciata posteriore del mulino (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: MEMB, mcr1-mcr12

Codice identificativo: F1-F12

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: planimetria, scala 1:500

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: 1850 "Prospetto utenti fiume Lambro"

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 5

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: mappa storica

Denominazione: ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1873 - Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: ASCo, Fondo acque, 1898 - Aggiornamento Catasto Cessato

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 15]

Autore: Chiesa A.

Anno di edizione: 1982

BIBLIOGRAFIA [2 / 15]

Autore: Molteni A.

Anno di edizione: 1983

BIBLIOGRAFIA [3 / 15]

Autore: Archeologia industriale

Anno di edizione: 1983

BIBLIOGRAFIA [4 / 15]

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [5 / 15]

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [6 / 15]

Autore: Vie della seta

Anno di edizione: 1993

BIBLIOGRAFIA [7 / 15]

Autore: Ronzoni D.F.

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [8 / 15]

Autore: Paesaggi della memoria

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [9 / 15]

Autore: Riva R./Toninato C.

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [10 / 15]

Autore: Valle del Lambro

Anno di edizione: 1997

BIBLIOGRAFIA [11 / 15]

Autore: Lambro: storia

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [12 / 15]

Autore: Guida del turismo

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [13 / 15]

Autore: Quaderni erbesi

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [14 / 15]

Autore: Nostro mondo

Anno di edizione: 2000

BIBLIOGRAFIA [15 / 15]

Autore: Brianza, una terra

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Museo Etnologico Monza e Brianza

Nome [1 / 2]: Brambilla D.

Nome [2 / 2]: Riva R.

Funzionario responsabile: Sorteni A.

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2004

Nome: Riva R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2004

Nome: Riva R.