

Chiesa di Sant'Anna

Bosisio Parini (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00013/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 13

Codice scheda: LC120-00013

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di Sant'Anna

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Antica Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Itinerario Pariniano segnaletica comunale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097009

Comune: Bosisio Parini

Indirizzo: Via Roma

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: ingresso locale mercato solidale su piazzale sagrato

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: ingresso di servizio locale mercato solidale su piazzale sagrato

CENTRO STORICO

Denominazione: Bosisio

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Bosisio Parini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Bosisio Parini

Particelle ed altri elementi di confine: Catasto Terreni

Foglio/Data: 905

Particelle: D, X

Proprietari: Parrocchia di S. Anna

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Bosisio Parini

Particelle ed altri elementi di confine: Catasto Fabbricati

Foglio/Data: 5

Particelle: G

Proprietari: Parrocchia di S. Anna

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Impero spagnolo/Ducato di Milano

Insedimento/Località: Bosisio

Data: 1627

Fonte: bibliografia

TOPONOMASTICA STORICA [1 / 2]

Toponimo: Chiesa della Madonna delle Grazie

Data: 1506

Fonte: Itinerario Pariniano segnaletica comunale

TOPONOMASTICA STORICA [2 / 2]

Toponimo: Chiesa della Madonna delle Grazie e di S. Elisabetta

Data: 1577

Fonte: Itinerario Pariniano segnaletica comunale

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Guida Bombarda, Giovanni Maria

Riferimento all'autore: allievo del Richini

Motivazione dell'attribuzione [1 / 2]: bibliografia

Motivazione dell'attribuzione [2 / 2]: Itinerario Pariniano segnaletica comunale

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Pessina, Giovanni Battista

Riferimento all'autore: allievo del Richini

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Fonte dell'attribuzione: bibliografia in Archivi di Lecco anno XII n.3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: chiesa di S. Elisabetta

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Edificazione della chiesa dedicata alla visita di Maria Elisabetta o alla Madonna delle Grazie ora cappella inglobata nell'attuale edificio a fianco dell'abside.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1500/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1506/03/30

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'antica chiesa parrocchiale di S. Anna sorge sopra l'area di una cinquecentesca cappella. Inizio della edificazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Abbandono dell'edificio a seguito dell'edificazione della nuova parrocchiale di S. Anna; nel 1954 si interrompono le funzioni di chiesa parrocchiale e l'edificio è utilizzato a deposito per impresa edile con conseguente deperimento e manomissione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: in loco

Individuazione: Cappella Madonna delle Grazie e S. Elisabetta

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare in muratura continua a navata unica con copertura a volta e cappelle laterali voltate; copertura a tetto semplice con falda bassa di copertura delle cappelle laterali e falde a capanna superiori di copertura dell'aula; copertura a tetto a padiglione per l'abside e per la cappella di S. Elisabetta ad esso adiacente; campanile inglobato nell'impianto planimetrico.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corp laterale

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Cappella S. Elisabetta

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi glaciali, ghiaie e ciottoli immersi in matrice argillosa, ove affiora localmente il substrato roccioso

STRUTTURE

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: pietra

Materiali [3 / 3]: mista pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Cappella Madonna delle Grazie e S. Elisabetta

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: soletta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: a padiglione

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 5]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 5]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 5]

Riferimento: intera copertura

Ubicazione: ala destra

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 5]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 5]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 5]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: ala sinistra

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 5]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 5]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 5]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 5]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA [4 / 5]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [4 / 5]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: cappella S. Elisabetta

CONFIGURAZIONE ESTERNA [5 / 5]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [5 / 5]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [5 / 5]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: campanile

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: aula e abside

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: aula e abside

Genere: in marmette di graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: aula e abside

Genere: battuto di cemento

Schema del disegno: fuga a riquadri con finitura colorata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: Cappella Madonna delle Grazie e S. Elisabetta

Genere: linoleum

Schema del disegno: doghe finto legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: Cappella Madonna delle Grazie e S. Elisabetta

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: Cappella Madonna delle Grazie e S. Elisabetta

Genere: in marmette di graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: Sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: locali accessori

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: sagrato ingresso principale

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: sagrato laterale

Genere: in pietra

Schema del disegno: cubetti di porfido

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: protiro

Qualificazione del tipo: colonne a tutto tondo e architrave voltato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: in aggetto

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: a tutto rilievo con cornice in aggeto

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: obelischi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Qualificazione del tipo: voltata a tutto sesto

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: pareti esterne

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: tetto

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: pareti interne aula e altare

Data: 2010

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

ampie porzioni degli intonaci scrostate; porzioni con rappezi di intonaco; avanzato stato di degrado delle decorazioni affrescate

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: pareti cappella di S. Elisabetta e sacrestia

Data: 2010

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: intonaci completamente scrostati

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: pavimentazioni aula, altare, cappella di S. Elisabetta, sacrestia

Data: 2010

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: tracce del pavimento originario in cotto lombardo con successive stratificazioni e rappezi

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: ala sinistra locali accessori per spaccio alimentare solidale

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Descrizione intervento: rifacimento dell'orditura posa di lastre sottocoppo e coppi in laterizio

Responsabile scientifico: Brambilla Massimo

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: prospetti

Descrizione intervento: restauro intonaci e porzioni in pietra

Responsabile scientifico: Brambilla Massimo

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra locali spaccio alimentare solidale

Descrizione intervento: ristrutturazione locali, realizzazione servizio igienico, impianti elettrico e riscaldamento

Responsabile scientifico: Brambilla Massimo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: spaccio alimentare solidale

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: sacrestia

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: visura catastale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Anna

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1 di recupero

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file: LC120-00013_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2006/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 97000180.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file: LC120-00013_fg905A.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perego, Rino

Titolo libro o rivista: Bosisio Parini e la sua storia

Luogo di edizione: Missaglia

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde