

# Chiesa di S. Giovanni Evangelista

Galbiate (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00561/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00561/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 561

Codice scheda: LC120-00561

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00104

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Evangelista

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097036

Comune: Galbiate

Indirizzo: Piazza Don Carlo Gnocchi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: n. 2 accessi laterali da terreno a prato cintato su Largo Indipendenza

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: ingresso secondario alla sacrestia da corte interna

Diocesi: Milano

### **CENTRO STORICO**

Denominazione: Galbiate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

### **ZONA URBANA**

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

### **SETTORE**

Tipo: SU

Denominazione: Galbiate

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]**

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Foglio/Data: 909 All. C

Particelle: B

Proprietari: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Foglio/Data: 8

Particelle: B

Proprietari: Parrocchi a di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Ducato di Milano

Insedimento/Località: Galbiate

Data: 1449

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: rifacimento

Autore/Nome scelto: Quadrio, Antonio

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: bussola ingresso

Autore/Nome scelto: Bovara, Giuseppe

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1781-1873

Motivazione dell'attribuzione: documentazione

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: pavimento

Autore/Nome scelto: Ronchetti

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Consacrazione della chiesa dedicata a S. Giovanni Evangelista.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1449/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1449/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ampliamento osservando la pianta della chiesa esistente con modifica ad abside ed innalzamento del coro, innalzamento dei muri perimetrali, pavimentazione in terracotta, coperture in coppitrasferimento della fonte battesimale dalla chiesa vecchia alla prima cappella a sinistra dell'ingresso, ampliamento delle cappelle mediane, realizzazione balaustre e modifiche alle cappelle laterali con confessionali e pulpito, apertura porta di accesso al cimitero.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1727/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1745/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: portico ingresso

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Realizzazione porticato antistante il prospetto principale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1773/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1773/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: aula

Notizia sintetica: nuovo organo

Notizia: Realizzazione nuovo organo

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: aula

Notizia sintetica: nuova pavimentazione

Notizia: Realizzazione nuova pavimentazione in marmo a disegno

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1844/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1845/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: chiesa di S. Vittore

### PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: base campanile

Individuazione: torre

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua ad aula unica di forma rettangolare con accesso principale da porticato e copertura voltata a botte; sui lati dell'aula una serie di cappelle, quelle centrali hanno maggiori dimensioni e murature sporgenti dai prospetti laterali; sacrestia a pianta quadrata con annessi locali accessori e campanile; l'edificio comunica con la chiesa vecchia e l'ossario; il prospetto nord si affaccia su cortile interno in comune con la vecchia casa canonica.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso

### **STRUTTURE**

Ubicazione: corpo principale

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra irregolare

Materiali [2 / 3]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [3 / 3]: pietra di granito serizzo lavorato

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra irregolare

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

### TIPO [1 / 2]

Genere: controsoffitto

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

Forma: a schifo

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA [1 / 4]

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: sacrestia

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

**STRUTTURA E TECNICA [2 / 4]**

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA [2 / 4]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 4]**

Genere: a cupola

Forma: sferoidale

Qualificazione della forma: a pianta circolare

**STRUTTURA E TECNICA [3 / 4]**

Struttura primaria: muratura

**MANTO DI COPERTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 4]**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

**STRUTTURA E TECNICA [4 / 4]**

Riferimento: tratto posteriore

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA [4 / 4]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

## SCALE

Ubicazione: campanile

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: aula e presbiterio

Genere: moquette

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: abside

Genere: alla palladiana

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sacrestia

Genere: moquette

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: locali accessori sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: angolare

Materiali: pietra a conci irregolari

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: con modanatura

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: granito serizzo ghiandone

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: puntali

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: granito serizzo ghiandone

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]**

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: con modanatura

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]**

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]**

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: puntali

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: granito serizzo ghiandone

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Qualificazione del tipo: in rilevato

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]**

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]**

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Qualificazione del tipo: in rilevato

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]**

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: granito serizzo ghiandone

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con cornice in gesso a disegno geometrico semplice

Trascrizione testo

joannes baptista bonacina huius ecclesiae rector qui praesentem aream ad ornatum assignavit ac donavit non immemores galbiatenses posuere anno MDCXLVII

Tecnica: incisa/o

Materiali [1 / 2]: marmo di Carrara

Materiali [2 / 2]: cornice in gesso

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: portale ossario

Genere: stemma

Tipo: cornice a motivo floreale con braccia incrociate

Tecnica: stucco

Materiali: gesso

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: sfondato con cornice geometrica a disegno semplice

Trascrizione testo: B. JOANNI APOST. ET EVANG. DICATUM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

il rivestimento in moquette è provvisorio in quanto conseguente alla realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento; è prevista la realizzazione di nuova pavimentazione definitiva

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: portico di ingresso

Data: 2010

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

sono presenti scrostamenti delle pitturazioni e degli intonaci dovuti ad infiltrazioni e alla realizzazione di soluzioni inadeguate negli interventi di restauro effettuate negli anni '90 del secolo scorso, quali pitture e intonaci non traspiranti

Modalità di conservazione

la parte superiore della facciata è stata adeguatamente restaurata secondo le indicazioni del progetto effettuato lo scorso anno 2009, resta da effettuare il ripristino delle superfici murarie del portico

Fonte: osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni e interni

Data inizio: 1943/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento

adeguamento liturgico con eliminazione balaustra e realizzazione nuovo altare, eliminazione del padiglione, restauro della volta a botte e realizzazione nuovo impianto riscaldamento con sostituzione della pavimentazione in cotto con mosaico in marmo

### RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: prospetti esterni e tetto

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: rifacimento del tetto e delle facciate

### RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: manutenzione straordinaria con rifacimento completo della cupola e sostituzione struttura lignea

### RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: recupero affreschi e restauro dipinti

### RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: restauro facciata e portico di ingresso

#### **RESTAURI [6 / 7]**

Riferimento alla parte: organo

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: restauro

#### **RESTAURI [7 / 7]**

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2009/00/00

Data fine: 2010/10/00

Descrizione intervento: nuovo restauro intonaco facciata e portico di ingresso

Responsabile scientifico: Arricobene, Gaetano

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

nuclei di antica formazione di matrice urbana/servizi esistenti e previsti/immobili e agglomerati soggetti a tutela delle cose di interesse artistico e storico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/10/00

Nome del file: LC120-00561\_0.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2004/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 97000245.jpg

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file: LC120-00104\_fg909C.jpg

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: disegno di rilievo all'anno 1574 ca.

Data: 1574/00/00

Nome del file: LC120-00104\_PIANTA 1574.jpg

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: disegno di rilievo all'anno 1612 ca.

Data: 1612/00/00

Nome del file: LC120-00104\_PIANTA 1612.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: disegno di rilievo all'anno 1779 ca.

Nome del file: LC120-00104\_PIANTA 1779.jpg

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde