

Ossario

Galbiate (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00563/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00563/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 563

Codice scheda: LC120-00563

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00104

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Ossario

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097036

Comune: Galbiate

Indirizzo: Largo Indipendenza

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: ingresso secondario da corte interna

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Galbiate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Galbiate

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: abitualmente l'accesso al bene è effettuato dalla chiesa parrocchiale attraverso corridoio di collegamento

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Foglio/Data: 909 All. C

Particelle: B

Proprietari: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Foglio/Data: 8

Particelle: B

Proprietari: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero Germanico

Insediamiento/Località: Galbiate

Data: 1779

Fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: ossario

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Realizzazione ossario con l'intento, mai attuato, di trasportarvi i sepolcri fino a quel tempo conservati all'interno della chiesa parrocchiale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1779/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1779/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. rialzato

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua ad aula unica posto in adiacenza alla chiesa parrocchiale in corrispondenza del campanile; di forma quadrata con copertura a volta ed antistante portico di ingresso a tre archi con colonne.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: porticato

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: composito

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: ossario

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra irregolare

Materiali [2 / 3]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [3 / 3]: pietra di granito serizzo lavorato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito serizzo ghiandone

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: timpano portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra irregolare

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: archi portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: granito serizzo ghiandone

Materiali [2 / 2]: pietra irregolare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: portico

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Genere: moquette

Schema del disegno: rivestimento provvisorio per realizzazione nuovo impianto riscaldamento a pavimento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: chiave

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: granito serizzo ghiandone

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: lievi tracce di fessurazioni e degrado superficiale

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: rifacimento tetto e restauro facciate

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ossario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

nuclei di antica formazione di matrice urbana/servizi esistenti e previsti/immobili e agglomerati soggetti a tutela delle cose di interesse artistico e storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file: LC120-00563_0.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file: LC120-00104_fg909C.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde