Asilo Polvara (ex) - complesso

Annone di Brianza (LC)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00587/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00587/

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 587

Codice scheda: LC120-00587

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00429

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: scuola

Qualificazione: privato

Denominazione: Asilo Polvara (ex) - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Asilo S. D. Giuseppe Polvara

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Iscrizione sull'edificio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097003

Comune: Annone di Brianza

Indirizzo: Via San Cristoforo, 18

CENTRO STORICO

Denominazione: Annone

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: Annone

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Annone

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche: il bene è adibito ad abitazione privata

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Via S. Cristoforo, 2552, 3137, 3136, Catasto Terreni

Foglio/Data: 9

Particelle: 3535

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Catasto Fabbricati

Foglio/Data: 11

Particelle: 3535 sub 701

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insediamento/Località: Annone

Area di appartenenza amministrativa: localizzazione fisica

Data: 1905

Fonte: bibliografia

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Moretti, Gaetano

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1860-1938

Motivazione dell'attribuzione: Relazione storico artistica decreto di vincolo

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decoratore

Autore/Nome scelto: Rusca

Motivazione dell'attribuzione: Relazione storico artistica decreto di vincolo

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione edificio fu commissionata da mons. Giuseppe Polvara per onorare la memoria dei genitori con la funzione di asilo infantile, unitamente all'oratorio del Sacro Cuore di Gesù ed alle abitazioni delle suore e per lo stesso Mons. Polvara.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: oratorio (ex)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: ala destra e sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura costituito da due corpi di fabbrica simmetrici su due piani con porticato e corpo adibito ad oratorio in posizione centrale.

PIANTA

Riferimento alla parte: oratorio

PIANTA [1/3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ali

PIANTA [2/3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: p. seminterrato

PIANTA [3/3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: composito

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso di arenarie e strati pelitici

STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra molera

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra molera

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ali

TIPO [2/3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: ballatoi

TIPO [3/3]

Genere: mensola

Forma: piana

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: soletta

COPERTURE

Ubicazione: oratorio

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1/3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1/3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate su muri

MANTO DI COPERTURA [1/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: ali

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2/3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2/3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: scala

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3/3]

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare allungata

STRUTTURA E TECNICA [3/3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: lastre in pietra

MANTO DI COPERTURA [3/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale assiale

Forma planimetrica: curvilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: portico

Genere: mattonelle di cemento

Schema del disegno: a lastre rettangolari in diagonale con riquadratura perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: oratorio

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre quadrate sfalsate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p.t ala sinistra

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre quadrate sfalsate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. t ala destra

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni paralleli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto oratorio

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: bugnato

Materiali: pietra molera

ELEMENTI DECORATIVI [2/6]

Ubicazione: prospetto oratorio

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: strombato con modanatura

Materiali: pietra molera

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto oratorio

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: mattoni tinteggiati

ELEMENTI DECORATIVI [4/6]

Ubicazione: prospetto oratorio

Collocazione: esterna

Tipo: obelischi

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici con fregi a motivi floreali

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: pietra molera

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il bene è stato oggetto di recente intervento di accurato restauro

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data fine: 2009

Descrizione intervento

restauro del complesso e riconversione ad uso abitativo, eliminazione corpi esterni accessori utilizzati per impianti

Responsabile scientifico: Valsecchi, Alessandro

Note: intervento a cura della proprietà privata

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: asilo con oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: compravendita

Nome: Rossi Polvara Dott. Giorgio e Polvara Carola Fernanda

Data acquisizione: 1987

Luogo acquisizione: Lecco

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: documentazione

Indicazione specifica: Imm. LAGO DI ANNONE s.r.l.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EX ASILO POLVANI CON PARCO

Indirizzo da vincolo: S.CRISTOFORO, 16

Dati catastali: FOGLIO 11 MAPPALE 1297/a

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 2002/09/16

Codice ICR: 2RTI0970010AAAA

Nome del file: 03203690320372.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico - edifici assoggettati alla normativa sui nuclei urbani di antica formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file: LC120-00587_0.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Data: 2008/00/00

Nome del file: LC120-00429_fg911A.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Capodici, Salvatore

Titolo libro o rivista: Annone di Brianza Ambiente Storia Arte

Luogo di edizione: Annone Brianza

Anno di edizione: 1994

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 2

Motivazione: bene di proprietà privata

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde