# Portineria dell'Asilo Polvara (ex)

## Annone di Brianza (LC)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00588/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00588/

## **CODICI**

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 588

Codice scheda: LC120-00588

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00429

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: dipendenza

Denominazione: Portineria dell'Asilo Polvara (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

#### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Asilo S. D. Giuseppe Polvara

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Iscrizione sull'edificio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097003

Comune: Annone di Brianza

Indirizzo: Via San Cristoforo, 18

**CENTRO STORICO** 

Denominazione: Annone

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

**ZONA URBANA** 

Numero: 00

Denominazione: Annone

**SETTORE** 

Tipo: SU

Denominazione: Annone

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

**ACCESSIBILITA' DEL BENE** 

Accessibilità: NO

Specifiche: il bene è adibito ad abitazione privata

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

**LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1/2]** 

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Via S. Cristoforo, 2552, 3137, 3136, Catasto Terreni

Foglio/Data: 9

Particelle: 3535

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

**LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]** 

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Catasto Fabbricati

Foglio/Data: 11

Particelle: 3535 sub 701

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

## **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

**LOCALIZZAZIONE STORICA** 

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insediamento/Località: Annone

Area di appartenenza amministrativa: localizzazione fisica

Data: 1905

Fonte: bibliografia

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Moretti, Gaetano

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1860-1938

Motivazione dell'attribuzione: Relazione storico artistica decreto di vincolo

**AMBITO CULTURALE** 

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo

## **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

#### Notizia

La costruzione edificio fu commissionata da mons. Giuseppe Polvara per onorare la memoria dei genitori con la funzione di asilo infantile, unitamente all'oratorio del Sacro Cuore di Gesù ed alle abitazioni delle suore e per lo stesso Mons. Polvara.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

#### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura costituito a corpo semplice su di un piano con piccola tettoia di protezione dell'ingresso dalla via.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corpo semplice

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso di arenarie e strati pelitici

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra molera

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

**TIPO** 

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA** 

Riferimento: intera struttura

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: tettoia

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: mensole con puntoni

## MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre quadrate sfalsate

## **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI [1/3]**

Ubicazione: prospetto ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

## **ELEMENTI DECORATIVI [2/3]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici policromi

Materiali [1 / 2]: pietra molera

Materiali [2 / 2]: mattoni

## **ELEMENTI DECORATIVI [3/3]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: mattoni

## **CONSERVAZIONE**

## STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il bene è stato oggetto di recente intervento di accurato restauro

Fonte: osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data fine: 2009

Descrizione intervento

restauro del complesso e riconversione ad uso abitativo, eliminazione corpi esterni accessori utilizzati per impianti

Responsabile scientifico: Valsecchi, Alessandro

Note: intervento a cura della proprietà privata

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: asilo con oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## **ACQUISIZIONE**

Tipo acquisizione: compravendita

Nome: Rossi Polvara Dott. Giorgio e Polvara Carola Fernanda

Data acquisizione: 1987

Luogo acquisizione: Lecco

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: documentazione

Indicazione specifica: Imm. LAGO DI ANNONE s.r.l.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EX ASILO POLVANI CON PARCO

Indirizzo da vincolo: S.CRISTOFORO, 16

Dati catastali: FOGLIO 11 MAPPALE 1297/a

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 2002/09/16

Codice ICR: 2RTI0970010AAAA

Nome del file: 03203690320372.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico - edifici assoggettati alla normativa sui nuclei urbani di antica formazione

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file: LC120-00588\_0.JPG

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Data: 2008/00/00

Nome del file: LC120-00429\_fg911A.jpg

**BIBLIOGRAFIA** 

Genere: bibliografia specifica

Autore: Capodici, Salvatore

Titolo libro o rivista: Annone di Brianza Ambiente Storia Arte

Luogo di edizione: Annone Brianza

Anno di edizione: 1994

## **ACCESSO AI DATI**

#### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 2

Motivazione: bene di proprietà privata

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

## **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde