

Oratorio di S. Rocco

Casargo (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00812/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00812/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 812

Codice scheda: LC120-00812

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097015

Comune: Casargo

Località: Narro

Indirizzo: Via Centrale

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Adamoli

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Narro

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA [1 / 2]

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insedimento/Località: Narro

Data: sec. XIII

LOCALIZZAZIONE STORICA [2 / 2]

Area di appartenenza territoriale: Impero spagnolo

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insedimento/Località: Narro

Data: 1569/00/00

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Struttura originaria risalente al milletrecento legata ad un probabile voto contro le pestilenze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Data: 1300/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Data: 1400/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: abside

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Ricostruzione della parte absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

Data: 1569/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

Data: 1585/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio in muratura ad aula grosso modo rettangolare, divisa a metà da una specie di arco trionfale; la prima parte ha un soffitto piano, mentre la seconda ha delle voltine a crociera costolate, con la parete di fondo dell'altare piana e verticale. Il recupero delle porzioni affrescate ha messo in evidenza l'andamento "a serpentina" delle pareti originarie, cioè non perpendicolari ma ondulate, che Oleg Zastrow attribuisce ad una più libera interpretazione dei canoni romanici. La facciata a capanna è caricata sulla sinistra da un ampio campaniletto a vela.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno caratterizzato da substrato di roccioso talvolta affiorante e depositi fluvio-glaciali quaternari con pendii accentuati e talvolta terrazzati; l'ambito locale appare di buona consistenza

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura

Materiali: pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: avancorpo

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: aula

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: campaniletto a vela

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: ad opus incertum

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1908/00/00

Data fine: 1908/00/00

Descrizione intervento: risanamento complessivo e recupero porzioni affrescate

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S.ROCCO

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Nuclei storici urbani - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/27

Nome del file: LC120-00812_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/27

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00812_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/27

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00812_2.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2012

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde