Oratorio di S. Stefano

Torre de' Busi (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00842/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00842/

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 842

Codice scheda: LC120-00842

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00840

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: sconsacrata

Denominazione: Oratorio di S. Stefano

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016215

Comune: Torre de' Busi

Località: S. Michele

Indirizzo: Via S. Michele

Altre vie di comunicazione: da Via Fontana per strada mulattiera

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche
Il complesso è raggiungibile solo a piedi mediante due mulattiere da valle e da monte e comprende un percorso lungo il quale si snoda una Via Crucis. Alla data del sopralluogo detto percorso ed il passaggio porticato non risultano agibili per motivi di sicurezza dovuti allo smottamento del terreno. L'oratorio è visitabile in particolari occasioni programmate o su richiesta presso la Parrocchia di S.Michele Arcangelo in Torre De Busi.

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamento/Località: Castrum de la Bretta

Area di appartenenza amministrativa: Valle San Martino

Data: sec. XII

Fonte: documentazione locale Ecomuseo della Valle S. Martino

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: ala est

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XV

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: origini

Notizia
Nel Basso Medioevo doveva qui sorgere un fortilizio signorile, probabilmente il Castrum de la Bretta citato nel 1226; l'attuale oratorio doveva esserne la chiesetta privata forse originariamente dedicata a San Michele.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: ala est

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia
L'attuale corpo più antico posizionato ad est di cui si distingue la diversa partitura muraria in corsi regolari, è attribuibile al secolo XII-XIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: ala ovest

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: In una fase successiva viene realizzato il corpo posto ad ovest sullo sperone roccioso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'oratorio sopravvisse allo smantellamento del castello e viene utilizzato come edificio religioso aperto agli abitanti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Con l'edificazione della chiesa maggiore l'edificio viene convertito ad oratorio, sede di Confraternite del SS. Sacramento e del Rosario e come luogo di sepoltura dei loro iscritti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Il Cardinale di Milano Federico Borromeo recatosi in visita pastorale trova l'edificio in degrado e proibisce che vi si celebrino le funzioni religiose ed impone che venga adibito a casa del cappellano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: documentazione localeintero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Diversi interventi vennero effettuati nel tempo, quali il rivestimento a calce delle pareti a bonifica dei locali dopo la peste del '600. Venne aggiunto un piccolo locale ad uso del cappellano in prolungamento del lato est; nel primo locale, corpo ovest, venne realizzata una nuova soffittatura a volte sostenuta da lesene, archi traversi e cornicione appoggiate alle pareti perimetrali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
L'edificio cadde in disuso e venne adibito dapprima a magazzino poi ad abitazione e rustico per contadini, sino al totale abbandono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: area esterna in testa al copo est

Individuazione: sagoma dell'abside della chiesa primitiva

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato; p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio lineare posto su uno sperone roccioso e costituito da due corpi di fabbrica a capanna realizzati in fasi successive con murature in pietra a vista o rasate. Il prospetto principale è intonacato e vi si individuano lievi tracce affrescate. Il corpo ovest, più recente, è costituito da un'aula voltata, mentre il secondo ha copertura con tetto a vista a struttura lignea. A quest'ultimo è stato accostato un ulteriore corpo con piccolo locale dotato di camino. Il corpo ovest ha un livello interrato sottostante accessibile da botola in pietra a pavimento che fungeva da sepoltura dei confratelli. Le pareti interne conservano ampi frammenti di un pregevole ciclo di affreschi databili tra il sec. XIV e il sec. XV.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
L'edificio poggia su una sommità rocciosa a strpiobmo sul torrente e sulla mulattiera sottostante.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura poggiante su roccia affiorante

Materiali: blocchi regolari di pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo est

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo ovest

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra irregolare e malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: avancorpo ovest

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo ovest area presbiteriale

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici aperture

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra lunettata

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: murature corpo ovest lato sud

Data: 2014

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Si evidenziano fessurazioni passanti probabilmente manifestatesi dopo le opere di consolidamento in corrispondenza

dell'angolo sud-est e interessanti il muro a valle ed il muro divisorio tra i due corpi di fabbrica.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Consolidamento e risanamento delle murature esterne e rifacimento della copertura.

Ente responsabile: SBAP MI

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: locali interni

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento: Restauro e recupero conservativo degli affreschi

Ente responsabile: SPSAE MI

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

Indirizzo: Via Torre - 23806 Torre De' Busi (LC)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: AMBITI DI INTERESSE PUBBLICO

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/20

Nome del file: LC120-00842_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_2

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00842_6

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00842_6

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2012

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde