

Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00858/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00858/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 858

Codice scheda: LC120-00858

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00629

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Ente Locale

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa di S. Carlo

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Indicazioni turistiche locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Località: Castello

Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti

Altre vie di comunicazione: In fronte al civico 70

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Piazza Giosuè Carducci

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA [1 / 2]

Area di appartenenza territoriale: Regno Longobardo

Insedimento/Località: Lecco

Data: sec. X

Fonte: Sala, Angelo - Pietre di Fede Chiese e Campanili della Città di Lecco, Lecco 2009

LOCALIZZAZIONE STORICA [2 / 2]

Area di appartenenza territoriale: Impero spagnolo

Ripartizione territoriale: Ducato di Milano

Insedimento/Località: Castello di Lecco

Data: 1683/00/00

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. X

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Attribuzione del periodo di origine del bene in relazione alle caratteristiche architettoniche rimaste in corrispondenza del basamento del campanile ed alla dedicazione tipica del periodo longobardo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. X

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. X

Validità: post

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Interventi effettuati in seguito ad una prima visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1566 che ne denunciava il degrado; nel 1608 ancora Federico Borromeo segnalava il cattivo stato degli affreschi e la rozzezza del pavimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1601/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1601/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Completamento dell'edificio nelle attuali sembianze del barocco lombardo le cui opere di rifacimento sono avviate a partire dall'istituzione della Confraternita di S. Carlo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1683/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Opere varie di ristrutturazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. loggiato

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: avancorpo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. loggiato

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con abside poligonale e campanile antistante, originariamente isolato e poi raccordato da un passaggio pedonale a portico; corpi annessi sui due lati rispettivamente con portico di ingresso laterale e cappella ossario e, sull'altro, con cappella e sacrestia. Il corpo laterale sinistro e l'avancorpo porticato sono disposti su due livelli e presentano una loggia soprastante riportata sull'aula mediante ampia serliana.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: avancorpo

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: trapezoidale

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. loggiato

Schema: composto

Forma: trapezoidale

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni intonacati

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: tornite

Qualificazione del genere: continua

Materiali: serizzo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a spicchi

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: avancorpo

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: ala destra

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: ala sinistra

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: aula

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: locali accessori

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: serizzo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo: a scacchiera

Materiali: ferro

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1962/00/00

Data fine: 1964/00/00

RESTAURI [2 / 2]

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1981/00/00

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia Ss. Mm. Gervaso e Protaso

Indirizzo: Via A. Fogazzaro, 26 - 23900 Lecco LC

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE A5 - Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione, con destinazione a prevalenza residenziale - SERVIZI ESISTENTI A VALORE COMUNALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/16

Nome del file: LC120-00629_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00858_1

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00858_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00858_2

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00858_2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00858_3

Note: Particolare interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00858_3.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2012

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde