Santuario della Madonna di S. Martino

Valmadrera (LC)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00865/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00865/

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 865

Codice scheda: LC120-00865

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300103498

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00400

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Santuario della Madonna di S. Martino

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Oratorio di S. Martino

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Decreto di vincolo Soprintendenza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097083

Comune: Valmadrera

Indirizzo: Via San Martino, 84

Altra località: San Martino (igm)

Diocesi: Milano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Il complesso è raggiungibile a piedi con un percorso su carrozzabile che si snoda lungo una Via Crucis

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamento/Località: Caserta

Area di appartenenza amministrativa: Lecco

Data: sec. XIII

Fonte: Archivio comunale

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: origine

Notizia: Insediamento di carattere militare

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. X

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XI

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
Edificazione dell'edificio a carattere religioso a servizio degli abitanti di Valmadrera il cui centro era in località Caserta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Allungamento della navata, formazione di una cappella a nord, come base del campanile e innalzamento del tetto su arconi traversi

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XV

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Soppressione della sede parrocchiale e trasferimento della stessa presso l'oratorio di S. Antonio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1566/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1566/00/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Realizzazione delle volte, della sacrestia e ricostruzione del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Sistemazione del piazzale d'accesso e realizzazione dell'atrio a cupoletta che serve l'antica porta d'ingresso sul lato meridionale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1729/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1729/00/00

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Realizzazione della salita alla chiesa, cadenzata dalle cappelle affrescate della Via Crucis.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1745/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1745/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. rialzato

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Struttura architettonica semplice con fronte del corpo principale a capanna rivolto a valle che forma una navata unica coperta con volte a botte, su di esso ad ovest si accosta un'ala che comprende una cappella laterale e l'atrio di ingresso all'antico accesso laterale. La navata è separata dal presbiterio rettangolare da un arco trionfale. Sul lato est una seconda cappella laterale funge da basamento del campanile. La singolare disposizione su di uno sperone roccioso pone la chiesa in posizione rialzata e, al livello sottostante seminterrato è ubicato un alloggio sede dell'antica casa canonica.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: assiale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: cappella laterale

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: assiale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e mattoni intonacati

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: atrio ingresso

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: ala sinistra

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: curvilinea a più rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: atrio ingresso

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: aula e cappelle

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre accostate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili e cornice di gronda

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: mattoni pieni in laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: atrio ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: simboli araldici

Materiali: intonaco affrescato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: atrio ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: atrio ingresso

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo di Carrara

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: atrio ingresso

Genere: lapide

Tipo: lastra rettangolare

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo di Carrara

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: intonaco a fresco con cornice

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra e intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio in Valmadrera

Indirizzo: P.zza Mons. B. Citterio, 1 - 23868 Valmadrera LC

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo
ORAT.S.MARTINO CON AFFRESCHI SEC. XV -CON LA VICINA CAPP. VIA CRUCIS AFFRESCATA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/12/13

Data notificazione: 1913/12/13

Codice ICR: 2ICR0010266AAAA

Nome del file: 03197240319724.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Beni immobili di interesse artistico e storico D.lgs. 42/2004 art. 10-11

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_1

Note: Esterno

Nome del file: LC120-00865_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_2

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00865_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00865_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00865_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00865_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00865_6

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00865_6

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde