Villino Via Como

Lecco (LC)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC140-00067/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC140-00067/

CODICI

Unità operativa: LC140

Numero scheda: 67

Codice scheda: LC140-00067

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villino

Denominazione: Villino Via Como

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Località: Pescarenico

Indirizzo: Via Como, 3

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Villa, Attilio

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX prima metà

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Breda, Maria Antonietta

Nome del file: LC140-00001_66.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Breda, Maria Antonietta

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde