

Casa a sinistra della facciata di S. Maria presso S. Satiro

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00620/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00620/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 620

Codice scheda: LMD80-00620

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice bene radice: 03

Codice IDK della scheda di livello superiore: LMD80-00013

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa a sinistra della facciata di S. Maria presso S. Satiro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Torino

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Speronari, 7

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Vandoni, Giuseppe

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1828-1877

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Una volta demolite le casupole che soffocavano l'affaccio della Chiesa di S. Maria presso S. Satiro sulla Via Torino, rimasto incompleto con una facciata ammattonata, furono edificati ai lati due costruzioni, limitati in altezza, per motivi compositivi e del tutto simmetrici, quando realizzò l'edificio, armonizzandolo alla facciata rinascimentale della chiesa e che ne faceva da cornice e quinta prospettica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Fu rialzato di un piano nel 1923.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1923/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1923/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1871/00/00

Validità: ca.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di uno dei due edifici simmetrici che racchiudono la piazzetta sulla quale si affaccia la facciata coeva della Chiesa di S. Maria presso S. Satiro. Si definisce così il sagrato con l'ingresso disassato della chiesa bramantesca.

La costruzione presenta un'architettura di gusto eclettico dai chiari riferimenti allo stile del Rinascimento lombardo, con ricche modanature alle finestre, con i timpani semicircolari al terzo piano, con lesene e bugnati comprendenti il piano terreno ed il primo piano e con forti gronde appoggianti su mensole. Il progetto fu improntato all'allargamento della piazzetta davanti alla chiesa per permetterne la visione dalla Via Torino

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA TORINO N. 19-21

Indirizzo da vincolo: VIA TORINO N. 19-21

Dati catastali: mapp. 179

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1966/04/22

Codice ICR: 2RTI0150900AAAA

Nome del file: 01897820189786.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore

Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 22/05/2012. BURL Serie avvisi e concorsi n. 47 21/11/2012.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00620_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file: LMD80-00620_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudò, Robert

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2015

Nome: Alinovi, Cristina

Ente: Centro Studi PIM

Referente scientifico: Bianchini, Fabio