Palazzo Borromeo

Milano (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00666/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00666/

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 666

Codice scheda: LMD80-00666

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Borromeo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maurilio 21

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: rifacimento settecentesco

Autore/Nome scelto: Pollack, Leopold

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1751-1806

Codice scheda autore: MI210-00003

Sigla per citazione: 10010845

Riferimento all’autore: cerchia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Edificio di origine seicentesca

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Alla fine del '700 riceve il suo definitivo assetto di arte di transizione, forse dal Pollak.
Caratterizzato dal vasto atrio, a pianta centrale, che si accosta, nella struttura al criptoportico eretto nella villa reale dal Pollak.
All'interno, vi era un magnifico scalone a parapetto marmoreo, di ricco disegno

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Bombardato durante la guerra fu danneggiato, ma anche se non irrimediabilmente, si decise per l'abbandono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Si insedia nel dopoguerra il Collegio delle Imprese edili della provincia di Milano, ente di tutela delle imprese industriali edili.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XXI

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Dello storico edificio, rimane praticamente solo parte della facciata: è stato da poco sottoposto ad una nuova ristrutturazione ed è stata oggetto di un sostanziale restyling per l'ANCE (Associazione delle Imprese Edili della provincia). Nei nuovi spazi sono stati ricavati luoghi di incontro, con dieci sale meeting, per un totale di 250 posti, una sala videoconferenza,un auditorium capace di altri 170 posti, oltre ad una biblioteca e altre aree di rappresentanza.

Sulla facciata, su tre piani, e interamente rivestita in ceppo dell'Adda, e scandita su regolari e ordinate aperture, fa bella mostra di sè ancora l'antico portale.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici e sale meeting

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Assimpredil ANCE- Associazione Nazionale costruttori Edili

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SETTECENTESCO DI VIA S. MAURILIO 21

Indirizzo da vincolo: VIA S. MAURILIO 21

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1930/07/01

Codice ICR: 2RTI0151258AAAA

Nome del file: 01043550104355.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO SETTECENTESCO DI VIA S. MAURILIO 21

Indirizzo da vincolo: VIA S. MAURILIO 21

Tipo provvedimento: D.L. 490/1999

Estremi provvedimento: 2003/07/23

Estensione del vincolo: zona di rispetto del n. 19 della via

Codice ICR: DB01_0151460026

Nome del file: DB01_0151460026.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00665_01

Note: Portale

Nome del file: LMD80-00666_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudo, Robert