Casa degli Occhi

Milano (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00732/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00732/

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 732

Codice scheda: LMD80-00732

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Casa degli Occhi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Sisto 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: sopraelevazione

Autore/Nome scelto: Borioli, Cipriano

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XIX

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: resti di costruzioni romane del periodo imperiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. III

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. IV

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Nella piazzetta col sagrato della chiesa di S. Sisto si erge in fronte l'elegante costruzione di stile settecentesco di quattro piani fuori terra col bel balcone in ferro battuto soprastante il portale d'ingresso strombato. Al primo piano finestre entro cornici mistilinee sormontate da cimase, al secondo tre balconi con ringhiere in ferro battuto. Attraverso l'androne, chiuso da bel cancello in ferro battuto a volute, si accede al cortile porticato, a colonne trabeate, su tre lati (è escluso il sinistro) di cui il destro con tamponature tra colonna e colonna. Qui è presente un soffitto dipinto.
Nel secondo cortile in asse col primo, ma molto diverso per stile e assai modificato, rimangono alcuni balconcini a filo parete, con ringhiere in ferro battuto di ottima fattura. A sinistra dell'androne di ingresso una scala con elegante ringhiera in ferro battuto a volute conduce ai piani superiori.
Sono presenti notevoli resti romani nei sotterranei.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE DI VIA S. SISTO 6

Indirizzo da vincolo: VIA S. SISTO 6

Dati catastali: Fg. 388, mapp. 234

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 2002/09/12

Codice ICR: 1RTI0151321AAAA

Nome del file: 00369030036904.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00732_01

Note: Vista da Via S. Sisto

Nome del file: LMD80-00732_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudo, Robert