

# Casa Corso Concordia, 1

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00760/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00760/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 760

Codice scheda: LMD80-00760

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Corso Concordia, 1

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Corso Concordia, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Viale Piave

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1903

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1903

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con architettura di impostazione eclettica, caratterizzata da facciate con decorazioni a forti rilievi nelle cornici mistilinee con ricco fastigio delimitante il serrato ritmo delle aperture nel marcato motivo dei balconi e della balconata continua al primo piano e nel sottogronda a mensola. Sul cortile prospetta portico con pilastri bugnati e fondale curvilineo con nicchie e lesene. Dallo scalone si accede ai vari piani dove si susseguono vaste scale. E' stato sottoposto negli ultimi anni a interventi di una certa importanza per la sopraelevazione dell' originaria costruzione per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO IN CORSO CONCORDIA 1, ANGOLO VIALE PIAVE

Indirizzo da vincolo: CORSO CONCORDIA 1, ANGOLO VIALE PIAVE

Dati catastali: mapp. 242

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1973/04/18

Codice ICR: 2RTI0151220AAAA

Nome del file: 01900570190061.pdf

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00760\_01

Note: Vista dall'alto

Nome del file: LMD80-00760\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudò, Robert