

# Cattedrale di S. Maria (resti)

Lodi Vecchio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00798/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00798/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 798

Codice scheda: LMD80-00798

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO520-00004

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Cattedrale di S. Maria (resti)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098032

Comune: Lodi Vecchio

Località: Santa Maria di Lodivecchio

Indirizzo: Piazza S. Maria

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via S. Lorenzo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. X

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XII

Data: 1158

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione totale

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Essa sorgeva in corrispondenza della cascina Corte Bassa, affacciata su piazza S. Maria e via S. Lorenzo, forse rispettivamente foro e cardo maximus del municipium romano. Scavi del 1955 e del 2004 hanno rivelato alcune parti della chiesa: le tre absidi e dei plinti di pilastri. Parti della facciata sussistono all'interno del cosiddetto "conventino di S. Maria": alla muratura in laterizio della facciata si legano dei salienti in pietra (angolo sud-est), e dei semi-pilastri alla partenza delle due file dei sostegni. In un grande spazio aperto esterno, verso est, emergono le fondazioni di alcuni pilastri, mentre nella zona sud-est dell'edificio, ed emergenti dalla cascina, si vedono in alzato attacchi di archi perimetrali e di volta, e parte di un pilastro d'angolo. La chiesa, di cui manca ancora la restituzione delle fasi medievali, non fu abbandonata dopo la distruzione di Lodivecchio (1158), ma sopravvisse fino in età moderna, pur con molte trasformazioni.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: monumento

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Lodi Vecchio

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Nome del file: LMD80-00798.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2013

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudò, Robert