Casa Piazzale Bacone 6

Milano (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00841/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00841/

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 841

Codice scheda: LMD80-00841

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: liberty

Denominazione: Casa Piazzale Bacone 6

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Piazzale Bacone, 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Fermini Andrea

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XIX-XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
Il fabbricato presenta una facciata esterna di notevole interesse decorativo in stile "floreale", realizzata mediante l'abbondante impiego di elementi in cemento decorativo e ferro battuto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia
Il palazzo in questione fu parzialmente danneggiato, fortunatamente solo nella copertura, dai bombardamenti bellici nel 1942 e venne risistemato nel dopoguerra mantenendo la destinazione d'uso residenziale.
Sul luogo dove oggi sorge la piscina comunale, durante la II Guerra Mondiale, vi era un grande magazzino e una rivendita di vino, l'enoteca Da Rios: gli enormi scantinati, fungevano peraltro da rifugio durante i bombardamenti del '43 per moltissimi abitanti della zona. Durante uno dei raid aerei inglesi, una bomba centrò in pieno il magazzino squassando le enormi botti, piene di vino. La gran moltitudine di persone assiepate nei sotterranei perì annegata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro conservativo delle facciate a cura dell'arch. Paolo Ildefonso Ricco

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Ubicata sul piazzale Bacone,pensato come interessante soluzione di terminale di più rettifili, voluto dal Piano Berruto del 1884.
L'edificio in oggetto è uno degli esempi dello stile Liberty in Milano. Si tratta di un edificio di cinque piani fuori terra.
La facciata si caratterizza per la ricca decorazione scultorea che si avvale eminentemente di figure: a tutto tondo sono infatti le cariatidi che, sedute al sommo delle paraste, sorreggono il cornicione, e a tutto tondo anche i putti ricavati nella balaustra in cemento, mentre a bassorilievo sono le eteree figure abbracciate che si insinuano nella tormentata decorazione dei parapetti delle finestre tripartite. Sia gli ornati che le sculture, come anche il disegno degli elementi costitutivi della facciata, denotano un tratto che si svincola dagli influssi art nouveau e Jugendstil affermandosi con una personalità nuova.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: spazi commerciali

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piani fuori terra

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PIAZZALE BACONE

Indirizzo da vincolo: PIAZZALE BACONE

Dati catastali: Fg. 316, mapp. 44, 50, 58, 59, 60, 133, 113, 92, 42, 21, 600, 22, 18; Fg. 273, mapp.201

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2011/05/11

Codice ICR: DB01_0151460177

Nome del file: DB01_0151460177.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: DB01_0151460177a

Nome del file: DB01_0151460177a.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2013

Specifiche ente schedatore: R03

Nome: Ribaudo, Robert