

Chiesa di S. Cassiano (ex)

Trescore Balneario (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-01026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-01026/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 1026

Codice scheda: LMD80-01026

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Cassiano (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016218

Comune: Trescore Balneario

Località: Torre

Indirizzo: Via S. Cassiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Antichissima, è ritenuta la parrocchia di uno dei primi abitati di Trescore, e oggi si presenta sotto forma di resti costituiti praticamente dalla sola abside. Già descritta come semidistrutta a partire dal Cinquecento. Come testimoniato da alcuni affreschi ancora visibili, nei suoi pressi furono sepolte vittime della peste e di altre epidemie. La chiesa ha dato il nome all'antica Vicinia di San Cassiano, attiva fino al Settecento, che assegnava terreni alle famiglie per il loro sostentamento.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: rudere

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ardiani, Paolo

Data: 2016

Codice identificativo: LMD80-01026_01

Nome del file: LMD80-01026_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2016

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudò, Robert