

Cascina Rovedaro Via Rovedaro 2 - complesso

Terranova dei Passerini (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00015/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 15

Codice scheda: LO160-00015

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 13

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO160-00015

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Rovedaro Via Rovedaro 2 - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Rovedara

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Rudè

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098057

Comune: Terranova dei Passerini

Località: Rovedaro

Indirizzo: Via Rovedaro, 2

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Terranuova dei Passerini

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa catastale del 1723 è ben individuabile il lotto su cui sorge ancora oggi la cascina, al n. di mappa 123. Se si esclude l'appendice sud ovest, costituita dalla stalla certamente ottocentesca che chiude a sud la corte ed aggetta all'esterno di essa verso ovest per alcuni metri, l'area attualmente occupata dalla cascina corrisponde a quella settecentesca, ma non sappiamo quali corpi di fabbrica fossero allora edificati (gli edifici che appaiono oggi più vecchi tra quelli edificati sulla corte paiono essere la casa padronale, che potrebbe risalire a tale data per i suoi caratteri

architettonici, e l'edificio a torre nell'angolo nord ovest della corte).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La prima registrazione della proprietà dell'appezzamento risale al 1731: la particella 123, definita "casa da massaro" appartiene al conte don Giuseppe Arconati ed ha un'estensione di 19 pertiche e 10 tavole, per un valore di 194 scudi e 1 lira. La proprietà non è mutata nel 1751, quando viene definita "case da fittabile...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1810 la cascina risulta appartenere ai fratelli Antonio, Stefano e Giovanni Gandolfi, in quanto livellari dell'Ospedale Maggiore di Milano. E' probabile che l'Arconati abbia lasciato la cascina all'Ospedale, il quale successivamente avrebbe livellato il bene ai Gandolfi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1751

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1810

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: casa padronale (a,b), edifici d'angolo a n-o (d,e)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1867 rappresenta la corte contornata da edifici lungo l'intero perimetro, tranne una piccola interruzione nella cortina est in corrispondenza di un ingresso. Considerati la posizione e la dimensione dei singoli corpi di fabbrica oggi esistenti e i loro caratteri architettonici, entro tale data dovevano esistere senz'altro la casa padronale e il corpo di fabbrica sull'angolo nord ovest a tre piani col vicino androne di ingresso. Il lungo corpo di fabbrica sul lato ovest e sud devono invece avere costituito perlomeno dei vincoli a edificazioni o ristrutturazioni più tarde.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: stalla nord (c), portico ovest (g), stalla sud (h)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1897 rappresenta di nuovo la corte contornata da edifici lungo l'intero perimetro, con alcune modifiche nella profondità e nel profilo in pianta dei corpi di fabbrica che permettono di identificarne di nuovi: la stalla lungo il lato nord della corte che precede la casa padronale (C) a questa data è senz'altro edificata. Il portico che occupa la parte sud del lato ovest della corte (G) esiste pure a questa data; quanto alla stalla che segue sullo stesso lato a nord (F), o la sua edificazione è successiva a questa data, oppure esisteva già anche nel 1867 e va invece datato a dopo il 1897 il suo ampliamento con il porticato ad essa antistante verso la corte (col prolungamento della falda di tetto est). Risale inoltre certamente al trentennio 1867-'97 la stalla che occupa il lato sud della corte (H) e che aggetta al suo esterno in direzione ovest, tuttora esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: stalla sul lato ovest della corte (f)

Notizia sintetica: costruzione (?)

Notizia

La mappa catastale del 1959 permette di verificare l'esistenza, con l'ingombro attuale, della stalla che si estende sul lato ovest della corte (F), a nord del portico e a sud dell'androne di ingresso. Questa può essere stata edificata nei primi 50 anni del secolo o essere precedente ed avere subito in questi anni un ampliamento ed una ristrutturazione con l'edificazione del portico antistante il lato ovest della stalla, verso corte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: edifici sul lato est della corte

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

La mappa catastale del 1959 documenta ancora l'esistenza di due corpi di fabbrica sul lato est della corte, uno a sud che risvolta sul lato est e uno a nord che risvolta sul lato nord connettendosi alla casa padronale. Il secondo appare oggi del tutto scomparso, mentre il primo è rimasto ridotto al solo corpo di fabbrica sul lato sud della corte. La demolizione del primo deve essere avvenuta prima della redazione del P.R.G. (1994).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1994

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 9]

Riferimento: casa padronale, parte est (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 9]

Riferimento: casa padronale, parte ovest (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 9]

Riferimento: stalla nord (C), parte tamponata a p.t.

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 9]

Riferimento: stalla nord (C), parte non tamponata

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 9]

Riferimento: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 9]

Riferimento: edificio di ingresso alla corte (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 9]

Riferimento: stalla ovest (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 9]

Riferimento: portico ovest (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 9]

Riferimento: stalla sud (H)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina a corte chiusa circondata su tre lati da edifici. Casa padronale sul lato nord costituita da due corpi rettangolari accostati in linea (A, B), entrambi con pareti in muratura e nella parte ovest portico a p. t. su pilastri in muratura con archi ribassati rinforzati da colonne in muratura; torretta campanaria sopra i tetti della parte ovest; solai lignei; copertura a tetto a capanna con travatura lignea su muratura. Stalla e portico lato nord (C) con pareti in muratura e pilastri, interamente porticati verso la corte con pilastri in muratura, tetto a due falde asimmetriche su capriate e travatura lignea su pilastri. Edificio d'angolo a nord ovest (D) con pareti in muratura, solai lignei, tetto a padiglione su travatura lignea. Campata adiacente a sud (androne di ingresso alla corte, E) con parete ovest in muratura interrotta da portale ad arco, setto trasversale a sud con profilo a capanna emergente sopra i tetti, soppalco ligneo, copertura a tetto a due falde simmetriche.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: casa padronale, arcate centrali del portico

Tipo: colonna di puntello

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale, est (A)

PIANTA [1 / 8]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale, ovest (B)

PIANTA [2 / 8]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla nord (C)

PIANTA [3 / 8]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio nord-ovest (D)

PIANTA [4 / 8]

Schema: corpo doppio

Forma: quasi quadrata

Riferimento alla parte: edificio di ingresso (E)

PIANTA [5 / 8]

Schema: corpo semplice passante

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla ovest (F)

PIANTA [6 / 8]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico ovest (G)

PIANTA [7 / 8]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla sud (H)

PIANTA [8 / 8]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 16]

Ubicazione: casa padronale, parte ovest (B), portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 16]

Ubicazione: casa padronale, parte ovest (B), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 16]

Ubicazione: casa padronale, parte est (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 16]

Ubicazione: casa padronale, parte ovest (B), escluso portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 16]

Ubicazione: edificio di ingresso alla corte (E)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 16]

Ubicazione: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 16]

Ubicazione: portico ovest (G)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 16]

Ubicazione: portico ovest (G)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 16]

Ubicazione: stalla nord (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 16]

Ubicazione: stalla nord (C)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 16]

Ubicazione: stalla ovest (F)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [12 / 16]

Ubicazione: stalla ovest (F)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [13 / 16]

Ubicazione: stalla sud (H)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [14 / 16]

Ubicazione: stalla sud (H)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [15 / 16]

Ubicazione: stalla sud (H)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: forata a blocco

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [16 / 16]

Ubicazione: casa padronale (B), torretta campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale, parte est (A)

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: casa padronale, parte ovest (B)

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla nord (C)

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio di ingresso alla corte (E)

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla ovest (F)

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A), parte est

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri, legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale (B), parte ovest

Genere: scala

Categoria: interna

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Tipo: incastrata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Genere: scala

Categoria: interna

Quantità: 1

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Tipo: appoggiata

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: casa padronale (A, B), facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: casa padronale (A, B), facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: casa padronale (B), torretta campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: casa padronale (B), torretta campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: mistilinea

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: mensole con profilo a gola poste a reggere la cornice

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: stalla sud (H), facciata ovest, oculi

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: in rilievo

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: stalla sud (H), facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: con mattoni disposti a 45°

Materiali: mattoni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: stalla sud (H)

Data: 1999/06/21

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Ampie parti del tetto sono crollate o minacciano di cadere; evidenti segni di penetrazione dell'umidità nelle murature.

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: casa padronale (A, B)

Data inizio: 1996

Data fine: 1997

Descrizione intervento: Ristrutturazione del tetto.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 7]

Riferimento alla parte: casa padronale (A, B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 7]

Riferimento alla parte: stalla nord (C)

Uso: deposito/ rimessa

USO ATTUALE [3 / 7]

Riferimento alla parte: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 7]

Riferimento alla parte: edificio di ingresso alla corte (E)

Uso: accesso

USO ATTUALE [5 / 7]

Riferimento alla parte: stalla ovest (F)

Uso: stalla

USO ATTUALE [6 / 7]

Riferimento alla parte: portico ovest (G)

Uso: deposito

USO ATTUALE [7 / 7]

Riferimento alla parte: stalla sud (H)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: casa padronale (A, B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 7]

Riferimento alla parte: stalla nord (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: edificio nell'angolo nord-ovest (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 7]

Riferimento alla parte: edificio di ingresso alla corte (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: granaio/ ingresso

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: stalla ovest (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: portico ovest (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito/ rimessa

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: stalla sud (H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ristrutturazione edilizia con conservazione dei caratteri tipologici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file: LO160_0015TRfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file: LO160_0015TRangolo nord ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file: LO160_0015TRstalla.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale, parte ovest, facciata verso corte (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corte, angolo nord ovest visto dall'esterno (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: stalla sud, parte aggettante fuori dalla corte (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 9]

Tipo: carteggio

Denominazione

Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Castiglione D'Adda, cart. 8, fasc. Oratori, petizione dei fratelli Gandolfi per ridurre l'onere di manutenzione di una messa festiva presso l'oratorio di Rovedaro (1826)

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3098, Rovedaro, 1723, f. VIII

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, Comune di Rovedaro, 1731

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 24, Descrizione dei beni di seconda stazione, fasc. 15, Comune di Rovedaro, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, Comune di Rovedaro, 1810

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe del Catasto Lombardo-Veneto, cart. 1661, Comune Amministrativo di Terranova dei Passerini, Comune Censuario di Rovedaro, 1867, ff. 3-4

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Comune di Terranova dei Passerini, Sezione di Rovedaro, cart. 388, ff. 3-4, 1897

Note: <CONV302> FNTH=A7

FONTI E DOCUMENTI [8 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Ufficio Tecnico Comunale di Terranova dei Passerini, Mappe Catastali, f. 9, 1959

Note: <CONV302> FNTH=A8

FONTI E DOCUMENTI [9 / 9]

Tipo: strumento urbanistico

Denominazione: Ufficio Tecnico Comunale di Terranova dei Passerini, P.R.G., 1994, tav. 4P/L

Note: <CONV302> FNTH=A9

BIBLIOGRAFIA [1 / 7]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico geografico del Lodigiano

Titolo contributo: Dizionario storico geografico del Lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

V., pp., nn.: pp. 252-253

BIBLIOGRAFIA [2 / 7]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 805-806

BIBLIOGRAFIA [3 / 7]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Titolo contributo: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: pp. 487-488

BIBLIOGRAFIA [4 / 7]

Autore: Medri A.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini: il Comune. Cascine dei Passerini: la Parrocchia. Cenni di attualità e di storia

Titolo contributo: Terranova dei Passerini: il Comune. Cascine dei Passerini: la Parrocchia. Cenni di attualità e di storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: pp. 10-13

BIBLIOGRAFIA [5 / 7]

Autore: Ongaro E.

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano: itinerari su una terra costruita

Titolo contributo: Il Lodigiano: itinerari su una terra costruita

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 182

BIBLIOGRAFIA [6 / 7]

Autore: Marubbi M./ Ongaro E./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: Architettura rurale nel basso lodigiano

Titolo contributo: Architettura rurale nel basso lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 100, 155

BIBLIOGRAFIA [7 / 7]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini dal lontano passato ad oggi

Titolo contributo: Terranova dei Passerini dal lontano passato ad oggi

Luogo di edizione: Terranova dei Passerini

V., pp., nn.: pp. 29-30

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta