Mulino Nuovo - complesso

Mairago (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00033/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00033/

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 33

Codice scheda: LO160-00033

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 12

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO160-00033

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino Nuovo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098034

Comune: Mairago

Località: Mulino Nuovo

Indirizzo: Strada Statale 9

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 289 - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mairago

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: edifici contenenti i meccanismi del mulino (a e b)

Notizia sintetica: esistenza di un mulino sul sito degli edifici

Notizia
Nella mappa catastale del 1723 sul sito dell'attuale mulino compare già un'analoga struttura, anche se con giacitura ed estensione parzialmente differenti dalle attuali: sul sito del corpo di fabbrica che oggi scavalca la roggia Codogna (A) è in parte la parcella 15, un "sito di casa con torchio", che si sviluppa però maggiormente a nord e unicamente lungo la riva ovest della roggia, con un andamento prevalente nord-sud. Sul sito dell'edificio alto (B) connesso direttamente al precedente ma posto subito al di là della roggia (a est) è la parcella 16, un "sito di casa con molino", il cui confine ovest coincide con quello dell'edificio citato. La casa colonica (C) cade in parte entro la parcella 16 ma il suo orientamento non ha corrispondenze con i confini della parcella. I portici e le stalle nella parte sud (D, E, F) non rientravano invece nella struttura del mulino, essendo questa zona ancora non edificata. Il complesso (cui viene dato nei registri catastali un nuovo ed unico numero d

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: mulino sul sito dell'attuale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Il 23 agosto 1825 la proprietà e il possesso vengono riuniti nella persona della marchesa Elisabetta Pallavicini D'Adda.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/08/23

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/08/23

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: mulino sul sito dell'attuale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Il 17 marzo 1826 il complesso viene intestato ai minori Gerolamo e Luigi D'Adda, provvedimento riconfermato il 14 maggio 1833.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/03/17

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/03/17

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: mulino sul sito dell'attuale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà con descrizione del bene

Notizia
Il giorno 8 ottobre 1840 i fratelli Gerolamo e Luigi D'Adda dividono i beni ereditati dai genitori con rogito del notaio Alessandro Finali di Milano. Il mulino con gli edifici annessi viene assegnato a Luigi, figlio del fu Gioacchino. La descrizione dei beni, molto accurata, permette di riconoscere parte delle strutture ancora oggi esistenti, anche se ampiamente rinnovate negli anni successivi: l'accesso al mulino avveniva come oggi tramite un ponte sulla roggia

Vistarina, al termine del quale era l'ingresso. La prima parte del mulino (ove ora è l'edificio A) aveva due locali a pian terreno entrambi accessibili dalla "stradella" (accesso oggi coperto da una falda di tetto), il primo (con due finestre a ovest come ancora oggi) dove si torchiava l'olio e il secondo per la macina dell'olio, con due finestre a sud, che comprendeva una scala. Sopra entrambi era un granaio con solaio e tetto superiori. Il mulino consisteva di tre ruote a sinistra per la macona del grano e una a destra per la

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/10/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/10/08

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: mulino sul sito dell'attuale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Il giorno 11 novembre 1846 Luigi D'Adda vende tutti i suoi beni in comune di Mairago ai fratelli Bosisio figli del fu Fortunato (rogito di Antonio Franzini di Milano).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1846/11/11

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1846/11/11

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: edifici del mulino (a e b), portico f (?)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
In un registro annotatorio steso in preparazione del nuovo catasto Lombardo Veneto e datato 1854 il mulino Nuovo è descritto come composto da: "molino da grano ad acqua con torchio che si alterna a pila da riso a quattri ruote ed annessa casa"; "granaio, granaio da compirsi, granaio costrutto di nuovo l'anno 1854, granaio a tetto da compirsi, molazza che si alterna con una delle ruote antiche del molino costrutta di nuovo nell'anno 1854"; "forno e pollai costrutti di nuovo l'anno 1852". Gli edifici citati dovrebbero corrispondere rispettivamente ai due edifici che oggi compongono il mulino vero e proprio, uno posto a scavalco della roggia (A) e uno alto (probabilemente un granaio) a est della stessa, contenente la nuova mola azionata dalle pale del mulino (B) e infine al portico basso parallelo alla roggia che può essere servito da pollaio, vista la piccola dimensione dei vani a p.t. Gli edifici risultano intestati ai fratelli Angelo, Francesco, Giacinto e Fortunato Bosisio, del fu For

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: case coloniche c, rimessa d, portici e g, stalla f

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nella mappa catastale del 1867 il mulino e gli edifici annessi presentano una conformazione in pianta che corrisponde all'attuale, con primo corpo di fabbrica a ovest (A) posto a cavallo della roggia Codogna, l'edificio alto annesso (B) subito a destra della roggia, la casa colonica (C) a est orientata sull'asse nord-sud, la rimessa contigua a sud (D), il portico a sud orientato sull'asse est ovest (E) con la stalla (F), il portico parallelo alla roggia (G). La consistenza dei fabbricati appare immutata al 1897. Nel 1867 gli edifici risultano intestati a Gli edifici risultano intestati ai fratelli Angelo, Francesco, Giacinto e Fortunato Bosisio, del fu Fortunato, e a Pasquale, Marietta ed Angela del fu Carlo Bosisio, nipoti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: edificio che scavalca la roggia Codogna (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: edificio a est della roggia Codogna (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3 parziale

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: casa colonica (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: rimessa (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice con annessa ala laterale

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: portico (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: stalla (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: rustico parallelo alla roggia (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Complesso costituito da: edificio del mulino (A) con accesso tramite ponte sulla roggia Vistarina in muratura continua di mattoni con speroni di rinforzo a sud e chiavi in ferro, solai lignei, ala di portico a coprire la strada di accesso alla corte interna su pilastri in muratura di mattoni; parte a scavalco della roggia Codogna con sperone centrale di sostegno in muratura di mattoni. Ponte sulle rogge Vistarina e Codogna e strada coperta annessi a nord, con portale di ingresso sormontato da arco a tutto sesto entro parete in muratura di mattoni intonacata. Secondo edificio del mulino (B) contiguo al primo a est in muratura continua di mattoni intonacata con solai lignei. Casa colonica (C) in muratura di mattoni intonacata con solai lignei. Rimessa contigua (D) in muratura di mattoni continua intonacata a p.t. e fienile superiore su pilastri di mattoni. Portico (E) a sud parte in muratura continua di mattoni intonacata, parte (verso corte) su pilastri in mattoni con solai lignei.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: parete sud dell' edificio che passa la roggia (A)

Tipo: speroni

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: edificio che attraversa la roggia Codogna (A)

Tipo: catene in ferro

PIANTA

Riferimento alla parte: edificio sulla roggia (A)

PIANTA [1 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio oltre roggia (B)

PIANTA [2 / 7]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa colonica (C)

PIANTA [3 / 7]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rimessa (D)

PIANTA [4 / 7]

Schema: corpo semplice con ala laterale annessa

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico (E)

PIANTA [5 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla (F)

PIANTA [6 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico (G)

PIANTA [7 / 7]

Schema: corpo semplice con portico antistante

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 11]

Ubicazione: edificio sulla roggia Codogna (A), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 11]

Ubicazione: edificio sulla roggia Codogna (A), tranne portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 11]

Ubicazione: edificio a est della roggia Codogna (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 11]

Ubicazione: casa colonica (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 11]

Ubicazione: rimessa (D)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: in parte intonacata/in parte forata a blocco

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 11]

Ubicazione: portico (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 11]

Ubicazione: stalla (F)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 11]

Ubicazione: rustico parallelo alla roggia (G), tranne portico

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: in parte intonacata/in parte forata a blocco

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 11]

Ubicazione: rustico parallelo alla roggia (G), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 11]

Ubicazione: rustico parallelo alla roggia (G), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 11]

Ubicazione: rustico parallelo alla roggia (G), portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: edificio che scavalca la roggia Codogna (A)

TIPO [1 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio a est della roggia Codogna (B)

TIPO [2 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: casa colonica (C)

TIPO [3 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: rimessa (D)

TIPO [4 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: portico (E)

TIPO [5 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla (F)

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

Ubicazione: rustico parallelo alla roggia (G)

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: edificio che scavalca la roggia Codogna (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: falda nord prolungata sul vano annesso al portico

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura lignea

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna: edificio sulla roggia Codogna (A)

Genere: scala

Categoria: tra p. t. e p. 1

Quantità: 1

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna: edificio a est della roggia Codogna (B)

Genere: scala

Categoria: da p.t. a p.1, p.2, p. 3

Quantità: 1

Collocazione: contro la facciata nord

Forma planimetrica: a una rampa per piano

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna: casa colonica (C)

Genere: scala

Categoria: tra p. t. e p. 1

Quantità: 1

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: ponte sopra le rogge Vistarina e Codogna

Genere: in legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: corte tra il mulino e la casa colonica

Genere: acciottolato (ciottoli di fiume)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: facciata ovest della casa colonica

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurativo, di soggetto sacro (mariano)

Materiali: intonaco dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: fronte ovest casa colonica, sotto le finestre p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione della superficie intonacata

Qualificazione del tipo: riquadri geometrici

Materiali: intonaco dipinto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: rustico parallelo alla roggia (G)

Data: 1999/11/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: copertura sconnessa; portico con pilastri non più a piombo ma inclinati visibilmente verso l'interno

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 1999, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 7]

Riferimento alla parte: edificio che scavalca la roggia Codogna (A)

Uso: laboratorio

USO ATTUALE [2 / 7]

Riferimento alla parte: edificio a E della roggia Codogna (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 7]

Riferimento alla parte: casa colonica (C)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 7]

Riferimento alla parte: rimessa (D)

Uso: rimessa

USO ATTUALE [5 / 7]

Riferimento alla parte: portico (E)

Uso: deposito/ fienile

USO ATTUALE [6 / 7]

Riferimento alla parte: stalla (F)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [7 / 7]

Riferimento alla parte: rustico parallelo alla roggia (G)

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: edificio che scavalca la roggia Codogna (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torchio per l'olio

USO STORICO [2 / 7]

Riferimento alla parte: edificio a est della roggia Codogna (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino da grano/ pila da riso

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: casa colonica (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione dei salariati

USO STORICO [4 / 7]

Riferimento alla parte: rimessa (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: portico (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito/ fienile

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: stalla (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: rustico parallelo alla roggia (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito/ legnaia/ pollaio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Zona industriale-artigianale nella quale è consentito effettuare interventi di completamento di insediamenti produttivi, soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: MAIRAGO

Nome del file: LO160_0033MAmulino da sud.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: MAIRAGO

Nome del file: LO160_0033MAcasa colonica da ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note
veduta dell'edificio del mulino da sud. Al confine tra i due edifici si intravede le ruote in ferro del mulino e la sede della roggia Codogna (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della casa colonica da ovest (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723, mairago, ff. 4 e 9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, mairago, f. 9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, mairago, f. 9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione
Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3480, Mairago e aggregati, 1723, ff. 4, 9, parcelle 15, 16, poi 394.

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, cart. 3051, 22/1/1732

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Petizioni per i Trasporti d'Estimo, Mairago, cart. 1764, 1758-1870.

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Tipo: atto notarile (divisione)

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Notarile, notaio Alessandro Finali, cart. 50418, 8/10/1840

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 8883, Registri catastali, Mairago, 1854, 1867, 1880.

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2855, Mairago e uniti, 1867-1887, f. 9

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 261, Mairago e uniti, 1897-1902, f. 9

Note: <CONV302> FNTH=A7

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 604

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Novati P.

Titolo libro o rivista: Uomini illustri del Comune di Mairago

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 9

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta