

Cascina Taccagna - complesso

Bertonico (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00091/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 91

Codice scheda: LO160-00091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO160-00091

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Taccagna - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098002

Comune: Bertonico

Località: Cascina Taccagna

Indirizzo: Km 0.17 dalla Strada Provinciale 144

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Strada Vicinale della Cascina Taccagna

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bertonico

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipo, tecniche costruttive e materiali comuni nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: esistenza di una cascina sul sito dell'attuale (?)

Notizia

La cascina Taccagna è una delle cinque cascine edificate nel comune di Bertonico all'inizio del Cinquecento a spese dell'Ospedale Maggiore di Milano, come testimoniano le "Ordinazioni capitolari generali" dell'Ospedale consultate da Giorgio Chittolini. E' probabile, anche se non certo, che il sito fosse lo stesso su cui ancora oggi sorgono i fabbricati della cascina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: sito dell'attuale cascina

Notizia sintetica: esistenza di una cascina sul sito dell'attuale

Notizia

Nella mappa catastale del 1722-23 è indicata la parcella occupata dalla cascina, senza precisazioni circa la consistenza dei fabbricati e degli spazi aperti al suo interno. Nel complesso l'estensione della cascina è un po' più ridotta dell'attuale: la parcella, di forma a L, ha il confine nord che corrisponde al fronte nord del lungo corpo di fabbrica formato dalla casa padronale con gli annessi rustici, escludendo tuttavia i corpi più a est, corrispondenti alla parte a un piano solo della casa (D) e al portico all'esternità est (E). A sud l'aia terminava all'incirca all'altezza dell'attuale stalla grande (G), la quale però è costruzione molto più recente. Il mulino, posto sulla roggia, a nord ovest della corpo di fabbrica della casa del fittabile, fuoriesce dall'area occupata dalla parcella e anche nei registri catastali, dove è indicata la presenza della "casa da massaro" di proprietà dell'Ospedale Maggiore, non viene segnalata la presenza di mulini o pile da riso. Dei tre corpi di f

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: mulino (f), escluso il portico

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1792, come riportano i documenti dell'Archivio dell'Ospedale Maggiore consultati da Luigi Gaffuri, nel podere della Taccagna si coltivava una quantità non indifferente di lino, da cui si ricavava olio: è probabile che anche a questo fine prima della fine del secolo sia stato edificato il mulino. L'attuale edificio del mulino presenta a est un portico di tre campate che è sicuramente successivo al 1867 (data della mappa catastale che ne riporta l'esistenza) e a ovest il corpo del mulino vero e proprio, presente invece a questa stessa data. La pesante muratura, l'irregolarità nella disposizione delle aperture, la presenza di oculi ovali nel sottotetto con cornici in intonaco bianco del tutto simili a quelli delle case dei fittabili delle cascine Campolongo, Valmollo, di Sotto, Ceradello, Guastimone, Mezzano, databili tra il 1714 e gli anni Trenta del Settecento, inducono a ritenere il mulino della cascina Taccagna assai precedente al 1867, forse della prima metà del Settecento o comu

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1792

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: corpo di fabbrica a nord dell'aia (a, b, c, d, e)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1867 attesta che il corpo di fabbrica posto a nord dell'aia e a est della strada di accesso alla cascina oggi esistente era già completamente edificato, ma la conformazione in pianta delle singole porzioni non è identica all'attuale, soprattutto per quanto riguarda la profondità dei singoli corpi di fabbrica. Sul sito del rustico A è un corpo più profondo, aggettante nella corte rispetto ai successivi; è possibile che il rustico attuale sia esito della ristrutturazione di un edificio preesistente, o sia una ricostruzione con conferma delle pareti nord e ovest. La porzione ovest della casa del fittabile (B), a tre campate, pare ancora oggi con evidenza ottenuta riadattando un rustico (una stalla?) preesistente, come denuncia la struttura a campate evidenti (con pilastri aggettanti anche dalla muratura piena, a nord; anche in questo caso la preesistenza, probabilmente reimpiegata, può datare al 1867 ed è probabile che avesse un'ala di portico addossata anche a n

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: portico del mulino (f)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1897 attesta che il corpo di fabbrica del mulino a questa data era stato prolungato a est: le dimensioni raggiunte corrispondono alle attuali e indicano che era stato edificato il portico di tre campate addossato a est al locale che contiene i macchinari per la macinazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: rustico a, porzione b della casa e parte della c

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nella prima metà del Novecento, entro il 1959, il rustico A e la parte ovest della casa del fattore attuale, con ogni probabilità anch'essa precedentemente adibita a rustico, devono essere stati ristrutturati, portandoli alle dimensioni in pianta attuali (probabilmente con l'eliminazione di ali di portico annesse ai corpi di fabbrica esistenti). Va inoltre segnalato che tanto il rustico quanto questa porzione della casa, come anche la campata porticata della casa C,

presentano solai in voltini su putrelle in ferro, usati molto a lungo nel Novecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: rustico a, porzione b della casa e parte della c

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nella prima metà del Novecento, entro il 1959, deve essere stata edificata la grande stalla posta nella zona sud dell'aia. La costruzione potrebbe datare agli anni Trenta, quando le cascine della zona, compresa la Taccagna, sono dotate di nuove case coloniche costruite dall'Ospedale Maggiore di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: porzione d della casa del fittabile

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Dopo il 1959, la porzione ad un solo piano della casa del fittabile (D) è stata ristrutturata eliminando il corpo ad essa ortogonale che si estendeva in direzione sud nell'aia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1959

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 8]

Riferimento: rustico a ovest della casa del fittabile (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico addossato su un fronte

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 8]

Riferimento: parte ovest della casa del fittabile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice in parte porticato a p. t

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 8]

Riferimento: parte est della casa del fittabile (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice in parte porticato a p. t

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 8]

Riferimento: parte a un solo p. della casa del fittabile (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 8]

Riferimento: portico a est della casa del fittabile (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 8]

Riferimento: mulino (F), parte ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 8]

Riferimento: mulino (F), portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 8]

Riferimento: stalla sud (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

Riferimento alla parte: rustico a ovest (A)

PIANTA [1 / 7]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: parte B casa del fittab

PIANTA [2 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: parte C casa del fittab

PIANTA [3 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: parte D casa del fittab

PIANTA [4 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico a est (D)

PIANTA [5 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: mulino (F)

PIANTA [6 / 7]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla sud (G)

PIANTA [7 / 7]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 9]

Ubicazione: parte est casa del fittabile (C), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte intonacata/parte a vista

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 9]

Ubicazione: parte a un solo p. della casa del fittabile (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 9]

Ubicazione: portico a est della casa del fittabile (E)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 9]

Ubicazione: mulino (F), parte ovest

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 9]

Ubicazione: mulino (F), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 9]

Ubicazione: stalla sud (G)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti intonacate/pilastrini a vista

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 9]

Ubicazione: rustico a ovest della casa del fittabile (A)

Tipo di struttura: pareti/pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti intonacate parte a blocco/pilastrini a vista

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 9]

Ubicazione: portico sul fronte sud casa del fittabile (A, B)

Tipo di struttura: pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 9]

Ubicazione: parte ovest casa del fittabile (B), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata/con pilastrini in aggetto

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: rustico a ovest della casa del fittabile (A)

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: parte ovest della casa del fittabile (B)

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: parte est della casa del fittabile (C), portico

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: parte est casa del fittabile (C), tranne portico

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: mulino (F), parte ovest

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla sud (G)

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: rustico a ovest della casa del fittabile (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate lignee

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: stalla sud (G)

Data: 2000/06/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: strutture e coperture in buono stato.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpi (A, B, C, D, E)

Data: 2000/06/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Strutture e coperture in buono stato. Puntuali distacchi di intonaco ed erosioni di mattoni nelle murature sul fronte nord, ma senza gravi compromissioni della stabilità delle stesse.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: mulino (F)

Data: 2000/06/07

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Ampi distacchi di intonaco ed erosioni di mattoni nelle murature, senza gravi compromissioni della stabilità delle stesse.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 8]

Riferimento alla parte: rustico a O della casa del fittabile (A)

Uso: rimessa

USO ATTUALE [2 / 8]

Riferimento alla parte: parte O della casa del fittabile (B)

Uso: abitazione del fittabile

USO ATTUALE [3 / 8]

Riferimento alla parte: parte E della casa del fittabile (C)

Uso: abitazione del fittabile

USO ATTUALE [4 / 8]

Riferimento alla parte: parte a un solo p. della casa del fittabile (D)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [5 / 8]

Riferimento alla parte: portico a E della casa del fittabile (E)

Uso: deposito/ rimessa

USO ATTUALE [6 / 8]

Riferimento alla parte: mulino (F), parte O

Uso: in disuso

USO ATTUALE [7 / 8]

Riferimento alla parte: mulino (F), portico

Uso: fienile

USO ATTUALE [8 / 8]

Riferimento alla parte: stalla S (G)

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: rustico a ovest della casa del fittabile (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [2 / 7]

Riferimento alla parte: parte ovest della casa del fittabile (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla (?)/ rustico (?)

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: parte est della casa del fittabile (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione del fittabile

USO STORICO [4 / 7]

Riferimento alla parte: parte a un solo p. della casa del fittabile (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: portico a est della casa del fittabile (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: mulino (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torchio per l'olio di lino e altro/ deposito

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: stalla sud (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Ospedale Maggiore di Milano

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona agricola di sviluppo con limiti agli allevamenti zootecnici; senza particolari limitazioni di intervento per quanto concerne i fabbricati storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta del fronte sud della casa del fittabile e dei rustici annessi (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta del mulino ad acqua (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00091_IMG-0000060083

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0091BEcasa del fittabile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00091_IMG-0000060084

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BERTONICO

Nome del file originale: LO160_0091BERustici.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale, 1722-23, bertonico, f. 30

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, bertonico, f. 23

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, bertonico, f. 22

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1800 c.

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Archivio dell'Agenzia di Bertonico, MB 12

Note
<CONV302> recuperato da campo DIS
Mappa della "Possessione Taccagna", con indicazione della consistenza dei fabbricati e della distribuzione interna degli stessi

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Tipo: catasto

Denominazione
Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, cart. 3060, Bertónico, 1732, parc. 183 1/2, poi 247.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2417, Bertónico, 1867-1887, f. 23

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 39, Bertónico, 1897-1901, f. 22

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]

Tipo: catasto

Denominazione: Ufficio Tecnico Comunale di Bertónico, Mappa Catastale, 1959

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Tipo: catasto

Denominazione
Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3081, Bertónico, 1722-'23, f. XXX, parc. 183 1/2, poi 247.

Note: <CONV302> FNTH=A1

BIBLIOGRAFIA [1 / 7]

Autore: Gaffuri L.

Titolo libro o rivista: Trasfigurazioni della piet . L'agire territoriale dell'Ospedale Maggiore di Milano tra Sette e Ottocento

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 136-138, 186-189, 193

V., tavv., figg.: fig. 13

BIBLIOGRAFIA [2 / 7]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

V., pp., nn.: p. 304

BIBLIOGRAFIA [3 / 7]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 731

BIBLIOGRAFIA [4 / 7]

Autore: Chittolini G.

Titolo libro o rivista: Quaderni Storici, a. XIII, fasc. III, n. 39

Titolo contributo: Alle origini delle "grandi aziende" della Bassa Lombarda

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 834, 836

BIBLIOGRAFIA [5 / 7]

Autore: Cerri F.

Titolo libro o rivista: Il Comune di Bertonico

Luogo di edizione: Bertonico

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 90

BIBLIOGRAFIA [6 / 7]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 132

BIBLIOGRAFIA [7 / 7]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 34-35.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta